

**Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 03.09.2021 по 10.09.2021**

Автомобільний транспорт			
	Кількість ДТП	Загинули	Травмовані
<i>З вини:</i>	8	3	5
<i>Не з вини:</i>	6	3	15
ВСЬОГО:	14	6	20
Міський електричний транспорт			
	Кількість ДТП	Загинули	Травмовані
<i>З вини:</i>	0	0	0
<i>Не з вини</i>	0	0	0
ВСЬОГО:	0	0	0
<i>Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку</i>			
	Кількість подій	Загинули	Травмовані
Загорання	2	0	4
Не ліцензований	0	0	0
Нерезидент	1	0	1
ВСЬОГО:			
Залізничний транспорт			
	Кількість транспортних подій	Загинуло	Травмовано
Катастрофи	0	0	0
Аварії:	14	4	4
- наїзди на сторонніх осіб	8	4	4
- сходи рухомого складу, зіткнення, випадіння вантажу та ін.	6	0	0
Інциденти	11	0	0
- загорання	0	0	0
ВСЬОГО:	25	4	4
<i>Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку</i>			
	Кількість подій	Загинуло	Травмовано

<i>Втручання в діяльність</i>	4	0	0
<i>ДТП на залізничних переїздах та поза ними</i>	0	0	0
<i>Інше (аварійна ситуація)</i>	1	0	0
ВСЬОГО:	5	0	0

№	Дата і час скоєння події	Місце скоєння події	Причини та короткі обставини подій	Наслідки подій
<u>Автомобільний транспорт</u>				
1	02.09.2021 13:55	На проспекті Богоявленському, у м. Миколаєві	Водій автобуса MERCEDES-BENZ-412D, здійснюючи перевезення 10 пасажирів за міським маршрутом № 20, не дотримався безпечної дистанції та швидкості руху, допустив зіткнення з легковим автомобілем ЗАЗ-LANOS, який продовжив некерований рух та здійснив наїзд на стоячий попереду легковий автомобіль MITSUBISHI-OUTLANDER, який після зіткнення здійснив некерований рух та допустив наїзд на стоячий попереду легковим автомобілем Opel-Vectra	Водій легкового автомобіля ЗАЗ-LANOS отримав травми
2	03.09.2021 06:05	На проспекті Моторобудівників, у м. Запоріжжі	Водій легкового автомобіля Ford-Focus не дотримався безпечного інтервалу руху та допустив зіткнення з автобусом МАЗ-203085, водій якого здійснював перевезення пасажирів за міським маршрутом № 94	Потерпілі відсутні
3	03.09.2021 09:15	На вул. Полтавський шлях, у м. Харкові	Водій автобуса MAN-A91, здійснюючи перевезення 30 пасажирів за внутрішньообласним маршрутом «Н. Водолага - Харків», не обрав безпечного інтервалу руху та допустив зіткнення з легковим автомобілем Volkswagen-Passat	Потерпілі відсутні
4	03.09.2021 16:20	Смт. Рудки, Самбірського району, Львівської обл.	Водій вантажного автомобіля RENAULT PREMIUM, не врахував дорожньої обстановки, під час вибору безпечної швидкості руху на заокругленій ділянці дороги, не впорався з керуванням, виїхав на правий по ходу руху тротуар та допустив наїзд на 4-х пішоходів, після чого здійснив наїзд на перешкоду (будинок) і перекинувся на правий бік	Водій вантажного автомобіля, а також 2 пішохода від отриманих травм загинули на місці події, 2 пішоходи отримали травми

5	02.09.2021 19:25	На вул. Привокзальній, у м. Суми	Водій автобуса Рута-25 ПЕ, здійснюючи перевезення 19 пасажирів за міським маршрутом № 12 «Тімірязівка - Тімірязівка», під час посадки/висадки пасажирів на зупинці громадського транспорту зачинив двері при цьому не впевнився в безпеці, внаслідок чого пасажирів придавило дверима	Пасажир отримав травми
6	04.09.2021 03:30	На 177 км, автодороги М-06 Київ - Чоп, Житомирської обл.	Водій автобуса Neoplan N 316, 2003 р.в., здійснюючи міжнародні перевезення пасажирів за маршрутом Маріуполь - Ченстоховка (РП Польща) не впорався з керуванням та допустив зіткнення з вантажним автомобілем DAF LF 85.40, 2007 р.в., внаслідок зіткнення відбулось загоряння автобуса.	Водій автобуса та 10 його пасажирів отримали травми, а другий водій автобуса загинув на місці пригоди
7	04.09.2021 06:00	Вул. Курчатова, 32, у м. Рівне	<i>Вантажний автомобіль VOLVO FH 42T, 2007 р.в, ліцензований, наказ №70 від 08.02.2019 з напівприцепом, який знаходився на стоянці транспортних засобів, раптово загорівся. Пожежа відбулась у наслідок самовільного загоряння вантажу (вугілля).</i>	<i>Потерпілі відсутні</i>
8	04.09.2021 21:15	На автодорозі Н-03 у с. Корчак Житомирської обл.	Водій легкового автомобіля ВА3-2104 не дотримався безпечної швидкості та дистанції руху, допустив зіткнення з автобусом VOLKSWAGEN-CRAFTER, р водій якого здійснював перевезення 5 пасажирів за міжобласним маршрутом Київ – Тернопіль	Потерпілі відсутні
9	03.09.2021 14:48	На 468 км + 800 м, автодороги М-30 «Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине», у с. Нижча Кропивна, Гайсинського р-ну, Вінницька обл.	Водій вантажного автомобіля VOLVO не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з вантажним автомобілем VOLVO-FM 42T, 2018 р.в.. Після зіткнення вантажний автомобіль VOLVO з напівприцепом-цистерною продовжив некерований рух та з'їхав у кювет де відбулося перекидання т/з, внаслідок чого, сталася розгерметизація цистерни та відбувся витік паливно-мастильних матеріалів. За допомогою генератора піни (працівниками ДСНС) було створено пінну подушку для запобігання виникнення загоряння	Водій вантажного автомобіля VOLVO від отриманих травм загинув на місці пригоди, а водій вантажного автомобіля VOLVO отримав травми
10	05.09.2021 01:00	На 14 км + 130 м, автодороги М-02 Кіпті — Глухів — Бачівськ, Чернігівської обл.	<i>Водій вантажного автомобіля Volvo, р/н TM28PXX (РП Румунія) не вибрав безпечної дистанції та швидкості руху, допустив зіткнення з вантажним автомобілем DAF, р/н CB7214BC (неліцензований)</i>	<i>Водій вантажного автомобіля Volvo отримав травми</i>

11	06.09.2021 17:15	На вул. Петра Дорошенка, у м. Рівному	Під час здійснення перевезень 10 пасажирів автобусом БАЗ-2215, 2005 р.в., за міським маршрутом № 61 «Новий Двір – м-н Ювілейний», у моторному відсіці відбулось загоряння (дим з під капоту), водій якого припинив рух, висадив пасажирів та розпочав тушити вогонь вогнегасником, після чого на місце події прибула бригада ДСНС та ліквідувала загоряння	Потерпілі відсутні
12	06.09.2021 18:39	На перехресті вул. Соборна та вул. Симона Петлюри, у м. Рівному	Водій автобуса Стрий-Авто А-075, рухаючись за міським маршрутом №39, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з легковим автомобілем Peugeot 208.	Потерпілі відсутні
13	06.09.2021 19:40	На проспекті Центральний, у м. Миколаїві	Водій автобуса VOLKSWAGEN LT 35 D, здійснюючи перевезення 10 пасажирів за міським маршрутом № 75 застосував екстрене гальмування, що призвело до падіння пасажира	Пасажир автобуса отримав травми
14	06.09.2021 15:15	В с. Теремблече Чернівецького р-ну., Чернівецької обл.	Водій легкового автомобіля VOLKSWAGEN- TOURAN не врахував дорожньої обстановки та допустив зіткнення з вантажним автомобілем MAN TGX 18.440, TGX 18.440, водій якого рухався в попутному напрямку	Водій легкового автомобіля отримав травми, а його пасажир від отриманих травм помер в лікарні
15	07.09.2021 13:00	На вул. Вовчинецька, м. Івано-Франківськ	Водій вантажного автомобіля VOLKSWAGEN Transporter виїжджаючи заднім ходом з другорядної дороги на головну, не надав переваги у русі водію автобуса БОГДАН А701.32, який здійснював перевезення 12 пасажирів за міським маршрутом № 41 «Симоненка-Медична», внаслідок чого останній з метою недопущення зіткнення транспортних засобів здійснив різкий маневр в сторону, внаслідок чого два пасажирів автобуса впали на підлогу та отримали тілесні ушкодження	2 пасажирів автобуса отримали травми
16	07.09.2021 15:25	На вулиці Харківське шосе у м. Києві	Під час руху автобуса Богдан-А09201, водій якого здійснював перевезення 17 пасажирів за міським маршрутом № 415, через технічну несправність раптово сталась поломка, вихід напіввісі з спареними колесами задньої моста автобусу, а саме правого бок. Попередньо, поломка сталась у зв'язку з тим, що виникла технічна несправність внаслідок кригоудалення зовнішнього підшипника лівої задньої ступиці та посадкового місця, який привів до висунання опорної площини тіла зовнішнього підшипника	Потерпілі відсутні

17	09.09.2021 04:30	На 109 км автодороги М-05 Київ - Одеса, Київська області	Водій автобуса Мерседес-Бенц-412Д, здійснюючи перевезення 13 пасажирів за нерегулярним маршрутом Умань – аеропорт Бориспіль не впорався з керуванням виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автобусом Мерседес-Бенц-Травеґо	1 пасажир автобуса Мерседес-412 громадянин Ізраїлю від отриманих травм загинув на місці пригоди
<u>Залізничний транспорт</u>				
1	03.09.2021 10:40	Регіональна філія «Придніпровська залізниця», ДН-2 Кривий Ріг, ст. Східно-Сортувальна під'їзної колії ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (колія на балансі власника).	Під час відправленні поїзда №3605 (ВЛ8М №1547 ТЧ-2 Кривий Ріг, та ВЛ8М №1026 ТЧ-2,4804 т, 212 осей) з колії №11 на стрілочному переводі №5 сталося сходження трьох навантажених (вантаж-концентрат залізородний) напіввагонів: 17 - №56857907 (Україна, власник ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»), 18 - №56724883 (Україна, власник ТОВ «ТЕГРА ЛОДЖИСТІКС»), 19 - №56963655 (Україна, власник Корпорація «МПС») – усіма колісними парами. Причина – незадовільне утримання стану колійного господарства (розширення колії на СП №25) працівниками залізничного цеху №3 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».	Затримок поїздів немає
2	03.09.2021 10:26	Регіональна філія «Донецька залізниця», ДН-2 Лиман, перегін Кіндратівка – Дружківка	Поїзд №6072 Скотувата – Лозова (ЕР2Т №7107-01/7108-09 РПЧ-3 Лиман) на 1064 км ПК2 парної колії при швидкості 50-60 км/год застосував екстрене гальмування для попередження наїзду на жінку, яка навмисно вибігла з правої сторони за напрямком руху на колію перед поїздом. Наїзд не попереджено, смертельно травмовано сторонню жінку	Смертельно травмовано сторонню особу. Поїзд №6072 затримано на 1 год. 55 хв.
3	03.09.2021 18:27	Регіональна філія «Одеська залізниця», ДН-1 Одеса, ст. Слобідка.	При відправленні поїзда №2720 (ВЛ80С №236 ТЧ-2 Подільськ, 3989 т, 224 осі) з колії №II за повідомленням сторонньої особи по засобам паркового зв'язку виявлено течію вантажу всередині складу поїзда. Оглядом приймальником поїздів у 30 з голови поїзда вагоні-цистерні №74209628 (приписки Одеська зал., вантаж - дизельне паливо, АК – 315, ООН – 1202, клас небезпеки – 3, ст. навантаження Кагамлицька Півд. зал., ст. призначення Гайсин Півд.-Зах. зал.) виявлено витікання вантажу, інтенсивністю близько 2-5 крап./хв. Течію усунуто шляхом підкручування вентиля нижнього зливного клапану на 2 оберти.	Поїзд затримано на 1 год. 23 хв.

4	03.09.2021 18:30	Регіональна філія «Південно-Західна залізниця», ДН-1 Київ, ст. Дарниця.	Машиністом маневрового тепловозу ЧМЕЗ №6399 ТЧ-9 Дарниця в районі третьої витяжки біля світлофору «М321» виявлено тіло чоловіка зі слідами травмування рухомих складом (відрізані ноги, знаходиться в межах колії). Потерпілим виявився бригадир колі 5 ПЧ-2 Дарниця	Смертельно травмовано працівника УЗ
5	04.09.2021 00:40	Регіональна філія «Придніпровська залізниця», ДН-1 Дніпро, перегін П'ятихатки-Стикова – П'ятихатки.	Машиніст поїзда №10 Київ – Маріуполь (ЧС7 №292 ТЧ-3 Мелітополь, ТЧМ-8 Дніпро Сухов) на переїзді з черговим 71км+271м застосував екстрене гальмування для попередження наїзду на людину. З наїздом, смертельно травмовано стороннього чоловіка. Повідомлено: швидку допомогу, поліцію. Відправився поїзд о 01.14 із затримкою	Смертельно травмовано сторонню особу. Затримка поїзда № 10 на 00 год. 34 хв.
6	04.09.2021 11:05	Регіональна філія «Південно-Західна залізниця», ДН-2 Козятин, ст. Фастів-1	Поїзд №6009/6205 Київ – Козятин (ЕД9м №062 РПЧ-8 Фастів) на колії №2 Київського парку травмував стороннього чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння потрапив під останній вагон електропоїзда. Потерпілого з травмою лівої ноги та лівої руки (ампутовано п'ятий палець) госпіталізовано у лікарню.	Травмовано сторонню особу. Поїзд затримано на 6 хв
7	05.09.2021 01:55	Регіональна філія «Південна залізниця», ДН-3 Суми, ст. Коломак	Поїзд №9508 (ВЛ82М №026 ТЧ-15 Куп'янськ, ТЧ-3 Основа, 4034 т, 228 осей) зупинився за показанням пристрою АСДК-Б «Тривога 0» повторно у 53 рух. од., 1 вісь, ліва сторона, вагон №59584516 (Україна, власник ТОВ «Ніка Транс Логістика», КР – 25.04.2021 ТОВ «ЖВРЗ «Експрес»). Оглядом локомотивною бригадою виявлено викид мастила на кришку букси, о 02.10 викликано працівника ВЧД. Зі ст. Люботин о 02.29 відправлено тепловоз ЧМЕЗ №2508 з працівником ВЧД, прибув о 03.41. Після огляду працівником ВЧД виявлено обводнення мастила, о 04.06 повідомлено про необхідність відчеплення вагона. Вагон відчеплено.	Потерпілі відсутні. Відправився поїзд №9508 о 05.12 із загальною затримкою на 3 год. 53 хв. (+33 хв. затримка по ДН-4 на ст. Полтава-Південна в 00.30 за показанням пристрою АСДК-Б «Тривога 2» у тому ж вагоні – робочий нагрів).

8	05.09.2021 03:16	Регіональна філія «Одеська залізниця», ДН-1 Одеса, ст. Кремидівка	Поїзд №7698 (ЕР9П №377 РПЧ-9 Одеса-Застава I, 8 вагонів) зупинився за показанням пристрою АСДК-Б «Тривога 2» у 4 рух .од., 3 вісь, права сторона, вагон №377-04. Виміром температур встановлено: тповітря + 14°С, тбукси +85°С, виявлено викид мастила на кришку букси. Відправився поїзд о 03.47 на ст. Чорноморська для огляду працівником ВЧД, прибув о 03.59. Після огляду машиністом прийнято рішення про відчеплення секції вагонів №377-04, №377-03. Після відчеплення вагонів, відправився поїзд №7698 о 05.37 із затримкою на 2 год. 09 хв. По впливу затримано поїзд №6332 Колосівка – Знам'янка	Потерпілі відсутні. Після відчеплення вагонів, відправився поїзд №7698 о 05.37 із затримкою на 2 год. 09 хв. По впливу затримано поїзд №6332 Колосівка – Знам'янка на 1 год. 41 хв
9	05.09.2021 04:40	Регіональна філія «Південна залізниця», ДН-4 Полтава, перегін колійний пост 227 км – Миргород	Поїзд №3476 (ВЛ80Т №1251 ТЧ-5 Полтава) зупинився на 229 км ПК8 з застосуванням застосував екстреного гальмування для попередження наїзду на людину, яка лежала на колії, без наїзду. Після огляду локомотивною бригадою виявлено, що на коліях лежав манекен.	Потерпілі відсутні. Відправився поїзд №3476 о 04.56 із затримкою на 16 хв. По впливу затримано поїзд №6724 Ромодан – Полтава на 31 хв
10	05.09.2021 15:04	Регіональна філія «Придніпровська залізниця», ДН-3 Запоріжжя, перегін Запоріжжя Ліве – Запоріжжя II	Машиніст поїзда №4839 (ВЛ8 №1069 ТЧ-3 Мелітополь, прямував резервом) на 9 км ПК3 застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду на чоловіка. Наїзд попередити не вдалося, травмовано стороннього чоловіка (приблизно 40-45 років). Травмованого госпіталізовано до лікарні	Травмованого госпіталізовано до лікарні. Затримка поїзда №4839 склала 32 хв.
11	05.09.2021 16:33	Регіональна філія «Південна залізниця», ДН-2 Харків, ст. Зміїв	Поїзд №7087 Харків – Костянтинівка (ЕР2Т №7112 РПЧ-3 Лиман) зупинився із зафіксованим показанням пристрою АСДК-Б «Тривога 1» у 5 вагоні №711206, 1 вісь, права сторона. Оглядом встановлено робочий нагрів, відправився о 16.39 із затримкою на 09 хв. О 17.30 зупинився на ст. Балаклія повторно «Тривога 1». Після огляду відправився о 17.38. О 18.48 прибув на ст. Ізюм із зафіксованим показанням пристрою АСДК-Б «Тривога 2» вагон той самий. Оглядом встановлено аварійний нагрів. Вагон відчеплено	Відправився поїзд №7087 о 19.28 із загальною затримкою на 1 год. 29 хв

12	05.09.2021 18:45	Регіональна філія «Львівська залізниця», ДН-1 Львів, ст. Підзамче	Під час маневрової роботи локомотивом ЧМЕЗ №4452 ТЧ-1 Львів-Захід з перестановки групи 12-ти порожніх цистерн з під'їзної колії на колію №7 вагонами вперед, на стрілочному переводі №21/19 сталося сходження четвертого за напрямком руху вагона №73079022 (Білорусь) – усіма колісними парами	Затримки руху поїздів немає
13	06.09.2021 02:27	Регіональна філія «Придніпровська залізниця», ДН-3 Запоріжжя, перегін Світлодолинське – Федорівка	Поїзд №9507 (2ТЕ116 №1630 ТЧ-4 Пологи, 4317 т, 204 осі) зупинився на 119 км ПК4 через несправність локомотива (секція «А» не працює компресор, секція «Б» спрацював захист) із вимогою допоміжного. О 03.24 зі ст. Федорівка надано допоміжний локомотив ТЕ33АС №2005/2024. Поїзд №9507 з допоміжним відправився о 04.07 із затримкою	По впливу затримано поїзди: №141 на 1 год. 54 хв., №262 на 41 хв
14	06.09.2021 06:30	Регіональна філія «Львівська залізниця», ДН-1 Львів, перегін Янтарна – Затока	Поїзд №6126 Шкло-Старжиська – Львів (Р2 №1240 РПЧ-1 Львів, 8 ваг.) зупинився на 12 км ПК1 через відсутність напруги в контактній мережі. Надано допоміжний локомотив ЧМЕЗ №6284 ТЧ-1 Львів	Затримка поїзда №6126 склалася 1 год. 50 хв.
15	06.09.2021 20:05	Регіональна філія «Придніпровська залізниця», ДН-2 Кривий Ріг, ст. Інгулець	Під час прибуття поїзда №2710 (ВЛ11М5 №469 ТЧ-2 Кривий Ріг, ТЧМ-2 Субота, 1349 т, 232 осей) на колію №10, в районі стрілок №32/34, травмовано сторонню жінку, яка самостійно кинулась під хвостову частину рухомого складу. Травмовану госпіталізовано до лікарні	Травмовано сторонню особу. Затримка поїзда №2710 склала 1 год. 30 хв. По впливу затримано поїзд №3016 на 44 хв.
16	07.09.2021 04:25	Регіональна філія «Південно-Західна залізниця», ДН-1 Київ, ст. Вишневе.	Під час виконання маневрової роботи з перестановки 4 напіввагонів на під'їзній колії ПрАТ «Київуніверсал», тепловозом вперед (ЧМЕЗ №7455, ТЧМ-9 Орлюк), сталося сходження з рейок локомотива, першою колісною парою. Колія на балансі колієвласника	Потерпілі відсутні
17	06.09.2021 23:55	Регіональна філія «Придніпровська залізниця», ДН-3 Запоріжжя, ст. Пологи.	Черговим по депо ТЧ-4 Пологи повідомлено, що під час руху локомотивів (ЧМЕЗ №5155/5595 ТЧ-4 Покровськ, ТЧ-4 Покровськ) на території депо ТЧ-4 стався розріз стрілки №217, без сходження	Потерпілі відсутні

18	07.09.2021, 04:46	Регіональна філія «Львівська залізниця», ДН-3 Рівне, ст. Горохів	Поїзд №6370 Стоянів – Ківерці (ДР1А №223/203 РПЧ-2 Тернопіль, РПЧ-3 Здолбунів) прибув згідно графіка та через несправність дизеля дизель-поїзда запросив допоміжний локомотив. Зі ст. Луцьк о 05.00 надано тепловоз ЧМЕЗ №1377 ТЧ-14 Здолбунів	Потерпілі відсутні. Відправився поїзд №6370 з допоміжним о 07.55 із затримкою на 3 год. 08 хв
19	07.09.2021 05:56	Регіональна філія «Південно-Західна залізниця», ДН-1 Київ, перегін Петро Кривоніс – Підгірці	На пульт-табло ДСП ст. Петро Кривоніс повторювальний сигнал М2 запрацював у мигаючому режимі, з'явилась хибна зайнятість 1 ділянки віддалення перегону та рейкового кола Ч2П. Причина: сторонніми особами викрадено трансформатори: ПОБС-2А з колійної коробки р.к. Ч2П, ПРТ-А з колійної коробки р.к. 2-2АСП та СТ-4 – 2 шт. сигналу М2. Усунуто о 07.35	Потерпілі відсутні. Затримано поїзди: №102 на 1 год. 23 хв., №10 на 1 год. 15 хв., №122 на 55 хв., №12 на 28 хв., №731 на 25 хв., №38 на 25 хв., №765 на 18 хв., №6722 на 16 хв., №6701 на 14 хв.
20	07.09.2021 21:19	Регіональна філія «Південно-Західна залізниця», ДН-2 Козятин, перегін Устинівка – Біла Церква	Поїзд №6242 Фастів – Миронівка (ЕД9М №220 РПЧ-8 Фастів, РПЧМ-8 Шобківській) на 33 км ПК4 травмував стороннього чоловіка. Потерпілого госпіталізовано машиною швидкої допомоги	Травмовано сторонню особу. Відправився поїзд о 23.07 із затримкою на 1 год. 48 хв. По впливу затримано поїзди: №2466 на 1 год. 40 хв., №2850 на 1 год. 30 хв.
21	08.09.2021 04:26	Регіональна філія «Придніпровська залізниця», ДН-2 Кривий Ріг, ст. Марганець	Стрілка №2/4 втратила контроль положення. О 04.48 за повідомленням електромеханіка СЦБ виявлено, що сторонніми особами на стрілці №4 викрадено монтаж (провід МГШВ-2,5, довжиною 10 метрів) між стрілочною коробкою та електроприводом.	Потерпілі відсутні. Затримано поїзди: №4702 на 1 год. 10 хв., №7780 на 25 хв., №2603 на 23 хв., №551 на 10 хв.
22	08.09.2021 06:27	Регіональна філія «Одеська залізниця», ДН-1 Одеса, перегін Первомайськ-на-Бузі – Орлик	Поїзд №2406 (ВЛ80т №1404 ТЧ-7 Знам'янка, ТЧМ-4 Крусір, 4724 т, 212 осей) зупинився на 145 км ПК9 через несправність локомотива (спрацювання захисту з наступним вимкненням головного вимикача у ведучій секції №1) із вимогою допоміжного. О 07.44 зі ст. Первомайськ-на-Бузі надано тепловоз ЧМЕЗ №5395 ТЧ-2 Подільськ, ТЧМ-2 Гавришук. О 08.22 поїзд осаджено на колію №II ст. Первомайськ-на-Бузі. Електровоз відчеплено від складу поїзда та відправлено в депо ТЧ-4 Помічна	Поїзд №2406 затримано більше 2 годин

23	08.09.2021 10:20	Регіональна філія «Львівська залізниця», ДН-1 Львів, ст. Львів	Під час прибуття поїзда №4651 (одиначний локомотив ЧМЕЗ №1324 ТЧ-1 Львів-Захід, ТЧМ-1 Стефанюк) на стрілочному переводі №9 сталося сходження локомотива двома колісними парами.	Рух поїздів здійснюється по парній колії перегону Підзамче – Львів. По впливу затримано поїзд №1 на 50 хв.
24	08.09.2021 14:18	Регіональна філія «Одеська залізниця», ДН-4 Херсон, перегін Баловне – Тернівка- Миколаївська	Під час прямування поїзда №9510 (2ТЕ10М № 2767 ТЧ-4 Помічна, ТЧМ-4 Борта, 3998 т, 180 осей) машиніст повідомив про неможливість подальшого руху через нестачу дизельного палива із вимогою допоміжного. О 14.29 зупинився на колії №6 ст. Тернівка-Миколаївська. О 15.16 зі ст. Миколаїв надано допоміжний локомотив 2ТЕ10М №2654	Поїзд №9510 з допоміжним відправився о 16.28. Загальна затримка склала 2 год. 14 хв
25	07.09.2021 11:30	Регіональна філія «Придніпровська залізниця», ДН-2 Кривий Ріг, ст. Новобункерна, під'їзної колії (колія на балансі власника).	Під час виконання маневрової роботи сталося сходження трьох навантажених (вантаж - концентрат залізорудний) напіввагонів: №56085616 (Україна, власник філія «ДВРЗ») – двома колісними парами, №60041167 (Україна, власник філія «ДВРЗ») – усіма колісними парами, №63698062 (Україна, інвентарний) – двома колісними парами. Причина: відступ за шаблоном	Потерпілі відсутні
26	09.09.2021 07:55	Регіональна філія «Донецька залізниця», ДН-2 Лиман, ст. Скотувата	З повідомлення ДС станції розпочався обстріл із важкого виду озброєння, з невідконтрольної території. Працівників станції та пасажирів евакуйовано в укриття. Рух поїздів зупинено. Приміський електропоїзд №6011 Лиман – Скотувата прямує до ст. Фенольна.	Постраждали відсутні
27	09.09.2021 13:28	Регіональна філія «Південна залізниця», ДН-4 Полтава, ст. Супрунівка.	Під час виконання маневрової роботи локомотивами ЧМЕЗ №2059 та ЧМЕЗ №5972, з подавання групи із 18 вагонів на колію №29 Вантажного двора, вагонами вперед, на стрілочному переводі №60 (ручний, на балансі ПЧ-11 Полтава) сталося сходження 5-го за напрямком руху навантаженого напіввагона №64093081 (Україна, вантаж – відсів гранітний), трьома колісними парами. О 14.15 надано наказ на виїзд відновного поїзда ВП Полтава. На рух поїздів не впливає	Потерпілі відсутні

28	09.09.2021 12:37	Регіональна філія «Донецька залізниця», ДН-2 Лиман, ст. Комиш-Зоря.	Поїзд №142 Одеса – Маріуполь (2ТЕ116 №1630 ТЧ-3 Мелітополь, прослідував із затримкою на 9 хв. через несправність локомотива. Прямуючи по перегону Комиш-Зоря – Розівка машиніст поїзда №142 запросив розмін тепловоза на ст. Розівка через виявлення задимлення якірного підшипника 2-го ТЕД секції А локомотива. О 13.42 прибувши на ст. Розівка та оглянувши тепловоз, машиніст відмовився від розміну, о 13.50 поїзд №142 відправився за призначенням. О 14.16 прямуючи по перегону Розівка – Зачатівська машиніст поїзда №142 повторно запросив розмін тепловоза на ст. Зачатівська. О 14.28 для розміну надано локомотив ТЕ33АС №2009 ТЧ-3 Мелітополь зі ст. Хлібодарівка. О 14.50 поїзд №142 прибув на ст. Зачатівська та після розміну локомотивів, відправився із загальною затримкою	Поїзд № 142 затримано на 2 год. 08 хв. По впливу затримано поїзди: №6956 на 12 хв., №2544 на 7 хв
29	09.09.2021 16:05	Регіональна філія «Придніпровська залізниця», ДН-1 Дніпро, ст. Верхівцеве.	Під час руху дрезини ДГКу №1910 на колії №II, машиністом допущено проїзд забороняючого показання світлофора «М47», з подальшим розрізом стрілочного переводу №39/41, без сходження з рейок. Парну колію закрито для руху поїздів. По впливу затримано поїзди: №6535 на 12 хв., №1466 на 9 хв.	Поїзд № 142 затримано на 2 год. 08 хв. По впливу затримано поїзди: №6956 на 12 хв., №2544 на 7 хв
30	09.09.2021 18:37	Регіональна філія «Південна залізниця», ДН-2 Харків, перегін Залютине – Куряж.	Машиніст поїзда №8508 (ЧМЕЗ №2165 ТЧ-8 Тростянець-Сморозине, на 236 км ПК1 застосував екстрене гальмування для попередження наїзду на чоловіка, який переходив колію та не реагував на сигнали підвищеної гучності, з наїздом. Смертельно травмовано стороннього чоловіка	Смертельно травмовано сторонню особу. Поїзд затримано більше 2 годин