

**Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 10.09.2021 по 17.09.2021**

Автомобільний транспорт			
	Кількість ДТП	Загинули	Травмовані
<i>З вини:</i>	5	0	3
<i>Не з вини:</i>	4	0	6
ВСЬОГО:	9	0	9
Міський електричний транспорт			
	Кількість ДТП	Загинули	Травмовані
<i>З вини:</i>	0	0	0
<i>Не з вини:</i>	4	0	2
ВСЬОГО:	4	0	2
<i>Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку</i>			
	Кількість подій	Загинули	Травмовані
Загорання	0	0	0
Не ліцензований	0	0	0
Не резидент	0	0	0
ВСЬОГО:	0	0	0
Залізничний транспорт			
	Кількість транспортних подій	Загинуло	Травмовано
Катастрофи	0	0	0
Аварії:	18	7	5
<i>- наїзди на сторонніх осіб</i>	12	7	5
<i>- сходи рухомого складу, зіткнення, випадіння вантажу та ін.</i>	6	0	0
Інциденти	12	0	0
<i>- загорання</i>	0	0	0
ВСЬОГО:	30	7	5
<i>Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку</i>			
	Кількість подій	Загинуло	Травмовано

<i>Втручання в діяльність</i>	4	0	0
<i>ДТП на залізничних переїздах та поза ними</i>	4	1	0
<i>Інше (аварійна ситуація)</i>	2	0	0
ВСЬОГО:	10	1	0

№	Дата і час скоєння подій	Місце скоєння подій	Причини та короткі обставини подій	Наслідки подій
<u>Автомобільний транспорт</u>				
1	09.09.2021 16:20	На перехресті пр. Гагаріна та вул. Аерофлотська в м. Харкові	Водій автобуса І-ВАН А07А-30, здійснюючи регулярні перевезення 3 пасажирів за приміським маршрутом № 1181 «Харків (АС-3) – Безлюдівка (Мостобуд)», внаслідок недотримання бокового інтервалу скоїв зіткнення з тролейбусом БОГДАН Т70117, водій якого здійснював перевезення 20 пасажирів за маршрутом № 5 «РК «Аеропорт» – РК «вул. Університетська»	Потерпілі відсутні
2	10.09.2021 16:20	На бульварі Перова буд. 16 у м. Києві	Водій автобуса МАЗ 107467, 2011 р.в., рухаючись за міським маршрутом № 46, під час посадки-висадки пасажирів на зупинці громадського транспорт, не впевнився в безпечності, розпочав рух та здійснив наїзд на пішохода	Пішохід отримав травми
3	11.09.2021 06:35	На Набережна-Дніпровському шосе у м. Києві	Водій легкового автомобіля Фольксваген-Джета не надав переваги у русі та допустив зіткнення з автобусом МАЗ-105-060, водій якого здійснював перевезення 30 пасажирів за міським маршрутом № 82	1 пасажир легкового автомобіля отримав травму
4	11.09.2021 12:20	На вулиці Міцкевича у м. Рівному	Водій автобуса БОГДАН-А091, 2003 р.в., здійснюючи перевезення 10 пасажирів за міським маршрутом № 132 не дотримався безпечної швидкості та дистанції руху і допустив зіткнення з легковим автомобілем БМВ-530Д	Потерпілі відсутні
5	13.09.2021 19:15	На Харківському шосе у м. Києві	Водій легкового автомобіля HUYNDAI HD7855-01 не надав переваги у русі та допустив зіткнення з автобусом АТАМАН А-093Н6, водій якого здійснював перевезення 9 пасажирів за міським маршрутом № 415	2 пасажирів автобуса отримали травми

6	14.09.2021 15:28	На проспекті Героїв України, у м. Миколаєві	Водій автобуса МАЗ-206086, здійснюючи перевезення 15 пасажирів за міським маршрутом № 51, допустив наїзд на пішохода, який раптово вибіг на проїжджу частину поза межами пішохідного переходу	Пішохід отримав травми
7	14.09.2021 20:28	На 324 км + 400 м, автодороги М-06 «Київ-Чоп, Рівненської обл.	Водій вантажного автомобіля MAN-TGL-8.180 не вибрав безпечної дистанції та швидкості руху, допустив наїзд на узбіччі стоячий вантажний автомобіль ЗиЛ-ММЗ 554М	Потерпілі відсутні
8	14.09.2021 17:00	На вул. Сагайдачного, у м. Чернівці	Водій легкового автомобіля BMW не надав переваги у русі та допустив зіткнення з автобусом БОГДАН А092, водій якого здійснював перевезення пасажирів за міським маршрутом № 34	2 пасажири автобуса отримали травми
9	16.09.2021 07:39	На перехресті вул.Київська- вул.Шелушкова в м. Житомир	Водій автобуса Рута 20, 2007 р.в., рухаючись за маршрутом Житомир-Рудокопи, без пасажирів, виконуючи поворот ліворуч не надав переваги в русі та допустив зіткнення з легковим автомобілем Skoda, водія якого рухався в зустрічному напрямку	Водій автобуса та пасажир легкового автомобіля отримали травми

Міський електричний транспорт

1	09.09.2021 16:20	На перехресті пр. Гагаріна та вул. Аерофлотська в м. Харкові	Водій автобуса І-ВАН А07А-30, здійснюючи регулярні перевезення 3 пасажирів за приміським маршрутом № 1181 «Харків (АС-3) – Безлюдівка (Мостобуд)», внаслідок недотримання бокового інтервалу скоїв зіткнення з тролейбусом БОГДАН Т70117, водій якого здійснював перевезення 20 пасажирів за маршрутом № 5 «РК «Аеропорт» – РК «вул. Університетська».	Потерпілі відсутні
2	13.09.2021 11:30	на пров. Амурському у м. Харкові	Водій вантажного автомобіля МАН ТГЛ 8.220 не дотримався безпечного інтервалу та допустив зіткнення з тролейбусом ЛАЗ Е301Д1, водій якого здійснював перевезення 30 пасажирів за міським маршрутом № 24	Потерпілі відсутні
3	13.09.2021 13:35	На перехресті Пл.Десантників -вул. К.Ольги у м. Дніпро	Водій автомобіля МАН не надав переваги у русі та допустив зіткнення з трамваєм КТМ - 8	2 пасажири трамвая отримали травми
4	15.09.2021 15:30	На просп. Героїв Сталінграда, буд. 38 у м. Харкові	Водій вантажного автомобіля КОБАЛЬТ внаслідок порушення правил проїзду перехресть скоїв зіткнення з трамваєм ТАТРА-Т6Б5, водій якого здійснював перевезення 20 пасажирів за маршрутом № 8 «РК «602-й мікрорайон» – РК «вул. Одеська»	Потерпілі відсутні

Залізничний транспорт

1	06.09.2021 13:30	Регіональна філія «Придніпровська залізниця», ДН-2 Кривий Ріг, ст. Прокатна під'їзної колії (колія на балансі власника), що примикає до ст. Кривий Ріг	Під час виконання маневрової роботи на стрілочному переводі №42 сталося сходження порожнього напіввагона №60347986 (Росія, власник АТ «ГТЛК») – двома колісними парами. Причина: переведення стрілки під рухомим складом.	Потерпілі відсутні.
2	08.09.2021 00:10	Регіональна філія «Придніпровська залізниця», ДН-2 Кривий Ріг, ст. Новобункерна (колія на балансі власника), що примикає до ст. Кривий Ріг	Під час виконання маневрової роботи на колії №35 сталося сходження порожнього напіввагона №61825360 (Україна, інвентарний) – двома колісними парами. Причина: розширення колії.	Потерпілі відсутні.
3	10.09.2021 11:15	Регіональна філія «Одеська залізниця», ДН-1 Одеса, дільниця Бандурка – Любашівка	Поїзд №9521 (ВЛ80Т №1864 ТЧ-7 Знам'янка, ТЧМ-4 Помічна Канивець, 4917 т, 220 осей) зупинився на ст. Бандурка за показанням пристрою КТСМ «Тривога 1» (рівень 40) через нагрів першої з правого за напрямком руху боку осі в 51 з голови поїзда вагоні №63662555 (Україна, власник ТОВ «ОТП Лізинг», побудови – 04.07.2018 ПАТ «Дніпровагонмаш», ДР - 31.08.2021 АТ «Дніпровагонрембуд»). Виміром температур встановлено: тпов.+19°C, тбукси+50°C, тматоч.+35°C, тобод.+42°C. При подальшому прямуванні зупинився: на ст. Підгородна для огляду працівниками ВЧД, зауважень щодо технічного стану буксового вузла не виявлено; ст. Врадіївка за показанням пристрою КТСМ «Тривога 1» (рівень 41), вагон той самий, виміром температур встановлено: тпов.+22°C, тбукси+43°C, тматоч.+43°C, тобод.+47°C; на ст. Любашівка для огляду працівниками ВЧД. Оглядом ОВР зауважень щодо технічного стану буксового вузла не виявлено.	Потерпілі відсутні. Загальна затримка поїзда №9521 склала 2 год. 21 хв. По впливу затримано поїзди: №2707 на 1 год. 03 хв., №9521 на 1 год. 01 хв., №9587 на 55 хв., №1625 на 25 хв.

4	10.09.2021 18:30	Регіональна філія «Придніпровська залізниця», ДН-1 Дніпро, ст. ЦОФ під'їзної колії ПТП «Павлоградпогрузтранс» (колія на балансі власника), що примикає до ст. Ароматна.	З повідомлення оператора ПТО на вагоноопрокидувачі під'їзної колії стався схід вагона №56879703 (Україна, власник – ТОВ «Лемтранс»).	Потерпілі відсутні
5	11.09.2021 03:08	Регіональна філія «Одеська залізниця», ДН-1 Одеса, перегін Роздільна-Сортувальна – Роздільна I	Машиніст поїзда №145 Київ – Ізмаїл (ЧС4 №052 ТЧ-1 Київ-Пас.) на 1437 км ПК4, при швидкості руху 60 км/год., застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду на чоловіка, який раптово вийшов із-за опори контактної мережі та ліг на колію при наближенні поїзда, не реагуючи на сигнали підвищеної гучності локомотива. Наїзд попередити не вдалося, смертельно травмовано стороннього чоловіка..	Смертельно травмовано сторонню особу. Затримка поїзда №145 склала 1 год. 05 хв.
6	11.09.2021 03:36	Регіональна філія «Одеська залізниця», ДН-2 ім. Т. Шевченка, ст. Багачеве	Поїзд №96 Львів – Черкаси (ТЕП70 №164 ТЧ-5 Шевченка) зупинився на колії №2 через несправність тепловоза з вимогою допоміжного локомотива. О 04.02 допомогу надано тепловозом ЧМЕЗ №6109 (ТЧМ-5 Величко) зі ст. Шпола.	Потерпілі відсутні. Поїзд №96 відправився з допоміжним о 04.39 із затримкою на 1 год. 03 хв.

7	11.09.2021 07.15	Регіональна філія «Донецька залізниця», ДН-2 Лиман, ст. Скотувата	З повідомлення ДСП розпочався обстріл із важкого виду озброєння з невідконтрольної території. Рух поїздів припинено до 13.09.2021. Працівників станції евакуйовано в укриття. О 09.30 обстріл закінчився, після огляду об'єктів інфраструктури видимих пошкоджень не виявлено.	Потерпілих та затримок поїздів немає
8	11.09.2021 08.57	Регіональна філія «Придніпровська залізниця», ДН-3 Запоріжжя, перегін Канкринівка – Кушугум	Поїзд №4716 (одиначний електровоз ЧС2 №358 ТЧ-3 Мелітополь, ТЧМ-3 Михайлов) на 1121 км ПК8 кривої ділянки колії при швидкості 85 км/год застосував екстрене гальмування для попередження наїзду на чоловіка, який переходив через колію в невідстановленому місці. Наїзд не попереджено, смертельно травмовано стороннього чоловіка.. Поїзд №4716 затримано на 54 хв	Наїзд не попереджено, смертельно травмовано стороннього чоловіка
9	11.09.2021 08.00	Регіональна філія «Одеська залізниця», ДН-1 Одеса, ст. Чорноморськ-Порт	Від місцевих мешканців надійшло повідомлення, що біля колії в Північному приймально-відправному парку сталося загорання трансформаторної підстанції КТП 13 ДПР 24,5*0,4-25кВА.. Попередня причина: коротке замикання в трансформаторі. Збитки та ступінь пошкодження встановлюються. Затримок поїздів немає	О 08.42 пожежу ліквідовано одним підрозділом 22 ДПРЧ м. Чорноморськ
10	11.09.2021 20.34	Регіональна філія «Південно-Західна залізниця», ДН-1 Київ, ст. Ірпінь	Поїзд №6636 Тетерів - Борщагівка (ЕР9Е №560 РПЧ-8 Фастів, РПЧМ-8 Дядюнець) при швидкості 70 км/год у прямій ділянці колії №II, близько 200 метрів до пасажирської платформи, застосував екстрене гальмування для попередження наїзду на чоловіка, який не реагував на сигнали підвищеної гучності, що подавалися з електропоїзда. З наїздом, по дотичній травмовано стороннього чоловіка, знаходиться в шоковому стані в міжколійі 2 та 4 колії. Швидка прибула о 21.02, поліція о 21.09. О 21.14 потерпілого госпіталізовано в лікарню м. Буча. Відправився поїзд о 21.15 із затримкою на 44 хв. По впливу затримано поїзди: №6634 на 34 хв., №9526 на 27 хв	наїздом, по дотичній травмовано стороннього чоловіка, знаходиться в шоковому стані в міжколійі 2 та 4 колії.

11	11.09.2021 22.20	Регіональна філія «Південна залізниця», ДН-4 Полтава, ст. Крюків-на-Дніпрі	У невстановленому місці на 264 км ПК3 (поза переїздом) виїхав та застряг сторонній автомобіль «DAEWOO», д/н ВІ 6967 СР.. О 23.10 автомобіль прибрано з колії.	Затримано поїзди: №1904 на 1 год. 16 хв., №9525 на 19 хв., №6899 на 15 хв
12	12.09.2021, 00.23	Регіональна філія «Львівська залізниця», ДН-1 Львів, перегін Дубляни – Рясна-2	Поїзд №2913 (ВЛ80К №096) на 9 км ПК5 травмував стороннього чоловіка, віком 30 – 40 років	травмував стороннього чоловіка, віком 30 – 40 років
13	12.09.2021 07:54	Регіональна філія «Південно-Західна залізниця», ДН-3 Жмеринка, ст. Вінниця.	Під час відправлення поїзда №748 Тернопіль – Київ (ЧС4 №187 ТЧ-1 Київ-Пас.) машиніст надав вимогу на допоміжний локомотив через несправність ходової частини електровоза ЧС4 №187. Локомотив відчеплено. Надано локомотив ВЛ80к №481 ТЧ-3 Козятин, ТЧМ-4 Ходіщенко. Поїзд відправився о 08.52 із затримкою	Затримка поїзда № 748 на 1 год. 24 хв.
14	12.09.2021 10:11	Регіональна філія «Південна залізниця», ДН-4 Полтава, ст. Бурти.	В поїзді №2780 (ВЛ80к №094 ТЧ-12 Гребінка, 1297 т, 208 осей) ДСП виявлено випавший піддон, вагою близько тони, на фітингову платформу №94813524 (10-й з голови) з відкритих дверей контейнера вагону. Поїзд відправився о 10.35. Прибув на ст. Крюків-на-Дніпрі о 10.55 для огляду працівниками ПТО та ПКО. В 11-му вагоні №94827656 виявлено відсутні запірно-пломбувальні пристрої. Поїзд відправився об 11.45 із загальною затримкою	Затримано поїзд № 2780 на 1 год. 14 хв.
15	12.09.2021 12:45	Регіональна філія «Південно-Західна залізниця», ДН-1 Київ, ст. Васильків-І	Під час проведення маневрової роботи на під'їзній колії ТОВ «АС Інвестмент» на нерегульованому переїзді (під'їзна колія на балансі колієвласника) сталося зіткнення локомотива ЧМЕЗ №3015 ТЧ-9 Дарниця з вантажним автомобілем Daf FT XF105. В тепловозі відірваний поручень та погнута підніжка.	Потерпілих та затримки поїздів немає
16	12.09.2021 15:01	Регіональна філія «Придніпровська залізниця», ДН-1 Дніпро, перегін Діївка – Сухачівка	Поїзд №2813 (ВЛ11М6 №498 ТЧ-1 Нижньодніпровськ-Вузол, ТЧМ-1 Баранов, 1432 т, 244 осі) зупинився на 175 км ПК1 із застосуванням екстреного гальмування для попередження наїзду на стороннього чоловіка, який переходив колію. Смертельно травмовано Воротніченко В.В.	Смертельно травмовано сторонню особу. Поїзд затримано на 19 хв.

17	12.09.2021 12:20	Регіональна філія «Придніпровська залізниця», ДН-3 Запоріжжя, ст. Магедове.	Поїзд №9501 (2ТЕ116 №561А/855А ТЧ-17 Волноваха, 4350 т, 196 осей) зупинився за показанням пристрою АСДК-Б «Тривога 1» у 19 рух. од., 1 вісь, ліва сторона, вагон №68729649 (Україна). Оглядом ТЧМ встановлено нагрів та виявлено викид мастила на обід колеса. Викликано працівника вагонного господарства. Після огляду ОВР виявлено надлишок мастила в буксовому вузлі. Вагон може прямувати з встановленою швидкістю. Відправився поїзд о 14.19 із загальною затримкою	Затримка поїзда № 9501 на 2 год. 30 хв. По впливу затримано поїзди: №2317 на 1 год. 43 хв., №1442 на 1 год. 22 хв., №22512 на 1 год. 20 хв., №6857 на 1 год.
18	12.09.2021 18:40	Регіональна філія «Південно-Західна залізниця», ДН-1 Київ, перегін Мотовилівка – Сорочий Брід	Поїзд №13 Київ – Солотвино (ВЛ80Т №1869 ТЧ-1 Львів-Захід) на 909 км ПК7 в прямій ділянці колії, при швидкості 69 км/год, смертельно травмував стороннього чоловіка, віком 60 років, який переходив колію.	Смертельно травмовано сторонню особу. Поїзд затримано на 1 год. 10 хв. По впливу затримано поїзди: №6023 на 1 год. 10 хв., №9502 на 1 год. 02 хв., №145 на 52 хв., №6541 на 50 хв., №772 на 30 хв., №81 на 11 хв.
19	13.09.2021 00:45	Регіональна філія «Південна залізниця», ДН-4 Полтава, перегін Прилуки – Галка.	Поїзд №9503 (2ТЕ116 №1149/1504 ТЧ-12 Гребінка, 5139 т, 224 осі) на 45 км ПК9 при швидкості 40 км/год застосував екстрене гальмування для попередження наїзду на чоловіка, який йшов вздовж колії. Наїзд не попереджено, стороннього чоловіка травмовано. Потерпілого з травмою голови госпіталізовано до лікарні	Травмовано сторонню особу. Поїзд №9503 затримано на 1 год. 51 хв.
20	13.09.2021 03:42	Регіональна філія «Одеська залізниця», ДН-3 Знам'янка, ст. Олександрія.	Поїзд №227 Бердянськ – Київ (ДСЗ №011 ТЧ-1 Київ-Пас.) прибув на колію №IV відповідно до графіку та о 04.01 через несправність електровоза запросив допоміжний локомотив. Зі ст. Користівка о 04.04 надано електровоз ВЛ60ПК №1947. О 05.40 поїзд №227 прибув на ст. Знам'янка-Пасажирська та після заміни допоміжного електровоза на ВЛ80Т №1888, відправився о 06:07.	Затримка поїзда № 227 на 1 год. 33 хв. По впливу затримано поїзд №59 на 20 хв.

21	13.09.2021 07:39	Регіональна філія «Львівська залізниця», ДН-3 Рівне, перегін Мала Язвинка – Антонівка	Машиніст поїзда №8901 (2М62 №1163Б ТЧ-7 Ковель) на 322 км ПК6, в районі зупиночної платформи «Чемерне», застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду на стороннього чоловіка, який переходив колію у невстановленому місці з велосипедом в руках та на сигнали підвищеної гучності локомотива не реагував. Унаслідок чого стався наїзд на велосипед, без травмування чоловіка. Чоловік від госпіталізації відмовився.	Потерпілі відсутні. Затримка поїзда №8901 склала 1 год. 04 хв.
22	10.09.2021 04:00	Регіональна філія «Придніпровська залізниця», ДН-2 Кривий Ріг, ст. Східно-Сортувальна під'їзної колії (колія на балансі власника), що примикає до ст. Кривий Ріг-Головний	Під час виконання маневрової роботи на ділянці стрілочних переводів №154/200 сталося сходження 2 навантажених напіввагонів, (вантаж – концентрат): №65364002 (Україна, філія «ДВРЗ») – 2 колісними парами, №62999537 (Україна, філія «ДВРЗ») – 2 колісними парами. Причина: розширення колії. 10.09.2021 о 14.30 вагони встановлено на рейки силами колієвласника	Потерпілі відсутні.
23	11.09.2021 21:45	Регіональна філія «Придніпровська залізниця», ДН-2 Кривий Ріг, по ст. Кірова під'їзної колії (колія на балансі власника), що примикає до ст. Кривий Ріг-Головний	Під час виконання маневрової роботи на стрілочному переводі №8 сталося сходження одного навантаженого напіввагона №66105818 (Україна, філія «ПВРЗ», вантаж – руда) – 1 колісною парою. Причина: розширення колії. 11.09.2021 о 23.40 вагон встановлено на рейки силами колієвласника	Потерпілі відсутні.
24	12.09.2021 22:25	Регіональна філія «Придніпровська залізниця», ДН-2 Кривий Ріг, ст. Новодоменна під'їзної колії (колія на балансі власника), що примикає до ст. Кривий Ріг-Головний	Під час виконання маневрової роботи на стрілочному переводі №1 сталося сходження одного навантаженого напіввагона №60065323 (Україна, вантаж –шлак) – 2 колісними парами. Причина: несправність стика. 13.09.2021 в 00:35 вагон встановлено на рейки силами колієвласника	Потерпілі відсутні.

25	13.09.2021 14:52	Регіональна філія «Одеська залізниця», ДН-1 Одеса, перегін Єреміївка – Роздільна І	Під час прямування поїзда №6256 Одеса – Вапнярка (ЕР9е №657 РПЧ-9 Одеса-Застава І) пасажери вагона №657-10 повідомили машиніста про наявність стороннього шуму. Вагон оглянуто на зупиночній платформі «Буценівка» локомотивною бригадою та виявлено послаблення болтів кріплення верхньої і нижньої кришок тягового редуктора третьої колісної пари. Поїзд №6256 відправився на ст. Роздільна І з вимогою відчеплення вагонів №657-10, №657-07. Після відчеплення вагонів поїзд №6256 відправився зі ст. Роздільна І із загальною затримкою на 1 год. 02 хв	Потерпілі відсутні. Після відчеплення вагонів поїзд №6256 відправився зі ст. Роздільна І із загальною затримкою на 1 год. 02 хв
26	13.09.2021 04.40	Регіональна філія «Одеська залізниця», ДН-3 Знам'янка, ст. Помічна	Поїзд №2768 (ВЛ80К №094 ТЧ-12 Гребінка, 1453 т, 256 осей) відправився із затримкою на 3 год. 20 хв. через неприймання локомотивною бригадою електровоза ВЛ80Т №1499 ТЧ-6 Кременчук. Причина: у першій секції електровозу відключено один тяговий двигун, у другій секції «земля» в силовому ланцюгу. Локомотив ВЛ80Т №1499 відправлено в депо приписки	Причина: у першій секції електровозу відключено один тяговий двигун, у другій секції «земля» в силовому ланцюгу
27	14.09.2021 08.03	Регіональна філія «Південно-Західна залізниця», ДН-4 Коростень, одноколіїний перегін Бехи – Сокорики	Поїзд №8351 (2М62 №1014 ТЧ-7 Коростень, 655 т, 0/27 ваг., 112 осей) зупинився на 242 км ПКЗ, ТЧМ надав вимогу на пожежний поїзд. Згідно з наказом №17, наданого о 08.10, відправився пожежний зі ст. Коростень о 08.22. Викликано ДСНС. Загорання секції «А» тепловоза 2М62 №1014 ліквідовано о 08.47.	Поїзд №8351 повернуто з перегону на ст. Бехи.
28	14.09.2021 12.24	Регіональна філія «Одеська залізниця», ДН-1 Одеса, перегін к.п. 1310 км – Одеса-Застава ІІ	Поїзд №6413 Помічна – Одеса (ЕР9Т №732 РПЧ-9 Одеса-Застава І) на 1311 км ПК7 при швидкості 78 км/год застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду на чоловіка, який почав переходити колію по пішохідному переходу на відстані 50 м від поїзда. Через незначну відстань наїзд не попереджено, дотичним ударом смертельно травмовано стороннього чоловіка. Затримка поїзда склала 1 год. 15 хв. По впливу затримано поїзд №3857 на 1 год. 15 хв	смертельно травмовано стороннього чоловіка
29	14.09.2021 17.08	Регіональна філія «Одеська залізниця», ДН-4 Херсон, одноколіїний перегін Сірогози – Братолюбівка	На регульованому переїзді без чергового 241км+732м, при справно працюючій переїзній сигналізації, поїзд №4831 (ЧМЕЗ №4969 ТЧ-8 Миколаїв, 639 т, 32 осі) при швидкості 32 км/год застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду на трактор МТЗ-80 «Білорус», водій якого рухався на забороняюче показання переїзної сигналізації. З наїздом, після зіткнення трактор знаходиться в габариті... Відправився поїзд із затримкою на 1 год. 37 хв.	Потерпілих та вини філії немає

30	14.09.2021 18.04	Регіональна філія «Львівська залізниця», ДН-1 Львів, перегін Дубляни-Львівські – Підбірці	На регульованому переїзді з черговим 23км+947м, при справно працюючій переїзній сигналізації, сталося зіткнення поїзда №8601 (АГД1А №506 приписки ПЧ-3 Кам'янка-Бузька) з автомобілем марки ЛуАЗ-969, водій якого рухався на забороняюче показання переїзної сигналізації.	Потерпілих та вини філії немає
31	14.09.2021 21.32	Регіональна філія «Південна залізниця», ДН-3 Суми, ст. Головашівка	Машиніст поїзда №780 Київ – Суми (ТЕП70 №174) на 37 км ПК4, при швидкості руху 90 км/год., застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду на чоловіка, який сидів на колії та на сигнали підвищеної гучності локомотива не реагував. Наїзд попередити не вдалося, смертельно травмовано стороннього чоловіка.. Затримка поїзда №780 склала 1 год. 08 хв.	Наїзд попередити не вдалося, смертельно травмовано стороннього чоловіка
32	15.09.2021 05:10	Регіональна філія «Південно-Західна залізниця», ДН-1 Київ, ст. Васильків	Поїзд №3058 (ВЛ80 №098) зупинився через іскріння вагона у хвостовій частині. Під час огляду працівниками ВЧД виявлено у вагоні №52291937 (Україна) затиснута гальмівна колодка, заявлено про відчеплення вагона. Після відчеплення, поїзд №3058 відправився о 05.58 із затримкою	Поїзд № 3058 на 48 хв. По впливу затримано поїзди: №6004 на 1 год. 04 хв., №6070 на 50 хв., №358 на 28 хв., №6008 на 18 хв., №6540 на 14 хв., №106 на 14 хв., №7032 на 14 хв.
33	15.09.2021 22:50	Регіональна філія «Південна залізниця», ДН-4 Полтава, одноколійний перегін к.п. 43 км – Селещина.	Поїзд №6579 Красноград – Полтава (ЕР9М №507 РПЧ-2 Полтава, РПЧМ-2 Доценко) через несправність електросхеми електропоїзда прямував зі зменшеною швидкістю, зупинився на 31 км ПК4. Після усунення несправності локомотивною бригадою, поїзд відправився із затримкою	Поїзд № 6579 на 1 год. 21 хв. По впливу затримано поїзд №6580 на 1 год. 23 хв.
34	15.09.2021 19:50	Регіональна філія «Південна залізниця», ДН-2 Харків, перегін Харків-Сортувальний – Харків-Пасажирський (Парк «Н» вантажні колії).	Поїзд №9505 (ВЛ11 №629+727 ТЧ-9 Лозова) при швидкості 15 км/год на 780 км ПК2 у кривій ділянці колії застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду на жінку. З наїздом, смертельно травмовано сторонню жінку	Смертельно травмовано сторонню особу. Затримка поїзда склала 3 год. 55 хв.

35	16.09.2021 03:26	Регіональна філія «Одеська залізниця», ДН-1 Одеса, ст. Крижопіль.	Під час відправлення машиніст поїзда №6330 Кодима - Козятин (ЕР9Е №560) на 1326 км ПК6 при швидкості 22 км/год застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду на чоловіка, який сидів на острівній платформі. Травмованого стороннього чоловіка, каретою ШМД доставлено до Крижопільської районної лікарні.	Травмовано сторонню особу. Затримка поїзда склала 45 хв.
36	16.09.2021 03:07	Регіональна філія «Придніпровська залізниця», ДН-3 Запоріжжя, перегін Низяни – Верхній Токмак II	Поїзд №9520 (2ТЕ116 №1312 ТЧ-3 Мелітополь, 4359 т, 188 осей, ст. формування Куп'янськ Півд. зал., ст. призначення Волноваха Дон. зал.) зупинився на 49 км ПК5 через несправність тепловоза (скидання навантаження секцій А, Б). О 03.41 ТЧМ запросив допоміжний локомотив. О 04.07 зі ст. Стульневе від поїзда №9602 надано тепловоз ТЕ33АС №2025 ТЧ-3, прибуттям о 04.41. Після з'єднання з хвостовою частиною, поїзд виведено з перегону на ст. Верхній Токмак II о 04.58 (+ 2 год. 07 хв.). Відправився далі поїзд №9520 о 05.37 із затримкою	Поїзд № 9520 затримано на 2 год. 46 хв.
37	16.09.2021 09:11	Регіональна філія «Придніпровська залізниця», ДН-1 Дніпро, перегін Запоріжжя-Кам'янське – Кам'янське	Машиніст поїзда №8553 (ВЛ8 №1582 ТЧ-1 Нижньодніпровськ-Вузол) на 5 км ПК3 застосував екстрене гальмування для попередження наїзду на жінку, яка переходила колію. З наїздом, травмовано сторонню жінку похилого віку. Потерпілу з травмою ноги госпіталізовано до лікарні.	Травмовано сторонню особу. Поїзд затримано на 49 хв.
38	16.09.2021 03:07	Регіональна філія «Придніпровська залізниця», ДН-3 Запоріжжя перегін Низяни – Верхній Токмак II	Поїзд №9520 (2ТЕ116 №1312 ТЧ-3 Мелітополь, 4359 т, 188 осей, ст. формування Куп'янськ Півд. зал., ст. призначення Волноваха Дон. зал.) зупинився на 49 км ПК5 через несправність тепловоза (скидання навантаження секцій А, Б). О 03.41 ТЧМ запросив допоміжний локомотив. О 04.07 зі ст. Стульневе від поїзда №9602 надано тепловоз ТЕ33АС №2025 ТЧ-3, прибуттям о 04.41. Після з'єднання з хвостовою частиною, поїзд виведено з перегону на ст. Верхній Токмак II о 04.58 (+ 2 год. 07 хв.).	Потерпілі відсутні. Відправився далі поїзд №9520 о 05.37 із загальною затримкою на 2 год. 46 хв. (на станції +39 хв.).
39	16.09.2021 10:02	Регіональна філія «Південно-Західна залізниця», ДН-2 Козятин ст. Бердичів	Під час відправлення поїзда №8603 (автомотриса АДМ №726 ЕЧК-10 Чуднів-Волинський) на 28 км ПК4 сталося зіткнення з мопедом, який рухався через службовий перехід не реагуючи на звукові сигнали. Травмовано водія. Потерпілого госпіталізовано, помер у автомобілі швидкої допомоги. Вини філії та затримки поїздів немає	Водій мопеда загинув в кареті швидкої допомоги

40	16.09.2021 05:38	Регіональна філія «Одеська залізниця», ДН-3 Знам'янка роз'їзд 50 км	Під час приготування маршруту для пропуску поїзда №3604 стрілочний перевод №1 не переводиться в положення «+». Роз'їзд знаходився на диспетчерському управлінні. Викликано чергового по станції. О 05.50 усі стрілочні переводи не переводяться з пульта управління ДЦ, сигнали не відкриваються. О 07.02 станція передана на місцеве управління, робота стрілок та сигналів не відновились. Причина: вихід з ладу блоку БКР-76 №3096 (дата перевірки 24.03.2021, 1986 року виробництва, 21 стійка, 152 місце в схемі управління сигналами та стрілками. О 09.15 блок замінено.	Потерпілі відсутні. По впливу затримано поїзди: №2176 на 2 год. 20 хв., №2278 на 2 год. 12 хв., №1233 на 2 год. 10 хв., №6036 на 1 год. 50 хв., №3604 на 1 год. 40 хв., №2272 на 1 год. 40 хв., №2280 на 1 год. 40 хв., №2225 на 1 год. 40 хв., №109 на 1 год. 17 хв.
----	---------------------	--	---	--