

**Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 24.09.2021 по 01.10.2021**

Автомобільний транспорт			
	Кількість ДТП	Загинули	Травмовані
<i>З вини:</i>	3	0	3
<i>Не з вини:</i>	12	2	10
ВСЬОГО:	15	2	13
Міський електричний транспорт			
	Кількість ДТП	Загинули	Травмовані
<i>З вини:</i>	0	0	0
<i>Не з вини:</i>	0	0	0
ВСЬОГО:	0	0	0
<i>Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку</i>			
	Кількість подій	Загинули	Травмовані
Загорання	0	0	0
Не ліцензований	2	5	7
Не резидент	0	0	0
ВСЬОГО:	2	5	7
Залізничний транспорт			
	Кількість транспортних подій	Загинуло	Травмовано
Катастрофи	0	0	0
Аварії:	7	5	1
- наїзди на сторонніх осіб	6	5	1
- сходи рухомого складу, зіткнення, випадіння вантажу та ін.	1	0	0
Інциденти	8	0	0
- загоряння	0	0	0
ВСЬОГО:	15	5	1
<i>Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку</i>			
	Кількість подій	Загинуло	Травмовано

<i>Втручання в діяльність</i>	4	0	0
<i>ДТП на залізничних переїздах та поза ними</i>	3	1	1
<i>Інше (пожежа)</i>	1	0	0
ВСЬОГО:	8	1	1

№	Дата і час скоєння події	Місце скоєння події	Причини та короткі обставини подій	Наслідки подій
<u>Автомобільний транспорт</u>				
1	24.09.2021 13:30	На перехресті вулиць Гоголя та Дачної, у м. Боярка, Київської обл.	Водій легкового автомобіля DAEWOO-LANOS не впорався з керуванням, не надав переваги у русі та допустив зіткнення з автобусом РУТА-25, 2014 р.в, водій якого рухався без пасажирів, не за маршрутом, внаслідок чого останній перекинувся на лівий бік	Потерпілі відсутні
2	23.09.2021 21:30	На автодорозі М-19 «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече», у с.Сирники, Луцького району, Волинської обл.	Водій легкового автомобіля VOLKSWAGEN-PASSAT не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з вантажним автомобілем MAN TGX 18/440, на міжнародні перевезення вантажів, водій якого рухався в зустрічному напрямку	Від отриманих травм водій легкового автомобіля загинув на місці пригоди
3	25.09.2021 19:20	На вул. Самбірській у с. Оброшине, Львівська обл.	Водій легкового автомобіля Volkswagen, не врахувавши дорожні обставини, допустив зіткнення з легковим автомобілем Skoda та автобусом Renault SFR 112	Пасажир легкового автомобіля Skoda отримав травми.
4	26.09.2021 16:33	На проспекті Хіміків, у м. Черкаси	Водій автобуса БогданА-09202, здійснюючи перевезення пасажирів за міським маршрутом № 31, не надав переваги в русі та допустив наїзд на мотоцикл Kawasaki-GPG-500S	Водій мотоцикла отримав травми
5	27.09.2021 19:50	На автодорозі Т-15-08 Снігурівка – Калинівка, перед селищем Широке, Миколаївської обл.	Водій автобуса Mercedes-Benz-211CDI, 2000 р.в., що належить приватній особі, не ліцензований. здійснюючи перевезення 11 пасажирів (працівники на полі) не дотримався безпечної швидкості та дистанції руху та допустив зіткнення з вантажним автомобілем КамАЗ-5320	4 особи загинуло ще 7 отримали травми різних ступенів тяжкості

6	27.09.2021 11:10	На перехресті вулиць Бережанської та Лучаківського у м. Тернополі	Водій автобуса Богдан-А09201, здійснюючи перевезення 8 пасажирів за міським маршрутом № 11, не надав переваги у русі та допустив зіткнення з легковим автомобілем Фольксваген-Пассат	Потерпілі відсутні
7	27.09.2021 08:05	На 499 км автодороги М-06 Київ - Чоп, Львівської області	Водій легкового автомобіля ВА3-2106, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги у русі та допустив зіткнення з автобусом SETRA-F431, водій якого здійснював перевезення 30 пасажирів за міжнародним регулярним маршрутом Київ – Познань (Республіка Польща)	Водій легкового автомобіля отримав травму та був доставлений до лікарні
8	28.09.2021 05:30	На автодорозі Н-10 «Стрий — Івано- Франківськ — Чернівці — пропускний пункт Мамалига», в с. Магала, Чернівецької обл.	Водій Автобуса Mercedes-Benz-711 рухаючись без пасажирів, не за маршрутом, здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці	Пішохід від отриманих травм загинув на місці пригоди
9	28.09.2021 09:55	На вул. Тюленіна, у м. Запоріжжі	Водій вантажного автомобіля МА3-5432 з напівпричепом GROENEWEGEN не дотримався безпечної дистанції та швидкості руху, допустив зіткнення з автобусом БОГДАН А-09202, водій якого здійснював перевезення за міським маршрутом №96	Пасажир автобуса отримав травми
10	26.09.2021 23:05	На 91 км автодороги М-17 Херсон- Джанкой-Феодосія- Керч, Херсонської обл.	Водій автобуса NEOPLAN-116, здійснюючи нерегулярні перевезення 24 пасажирів від КПВВ Каланчак пункт пропуску на АР Крим до м. Київ та допустив наїзд на 2 пішоходів, які рухалися по проїзній частині дороги в попутному напрямку	2 пішохода отримали травми
11	28.09.2021 11:55	На 55 км. автодороги М-02 "Кіпті – Глухів – Бачівськ", Чернігівської області	Водій легкового автомобіля Volvo-S80 не впорався з керуванням та допустив зіткнення з вантажним автомобілем MAN-TGX	Водій легкового автомобіля помер в кареті ШМД

12	29.09.2021 07:50	В с. Тарасівка, на а/д М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська, Львівська обл.	Водій легкового автомобіля VOLKSWAGEN PASSAT, здійснюючи поворот ліворуч з головної дороги на другорядну, не дав переваги в русі автобусу БАЗ А079.19 водій якого рухався у зустрічному напрямку та здійснював перевезення пасажирів за регулярним міжміським маршрутом №743 «Львів-Липівці ч/з Перемишляни», у наслідок чого автобус перекинувся на правий по ходу руху бік.	3 пасажирів автобуса отримали травми.
13	29.09.2021 17:20	На а/д Р-78 Харків-Зміїв – Балаклея - Гороховатка, Харківської області	Водій вантажного автомобіля RENAULT-MAGNUM, (неліцензований) з напівпричепом-цистерна (дизельне паливо), не впорався з керуванням та допустив з'їзд у кювет з подальшим перекиданням, у наслідок чого стався витік дизельного палива	Потерпілі відсутні
14	30.09.2021 08:10	На вул. Перекопській у м. Херсоні	Водій легкового автомобіля ВАЗ-21099, не вибравши безпечну швидкість руху та дистанцію, допустив зіткнення з автобусом МАЗ 103076, водій якого здійснював перевезення 28 пасажирів за приміським внутрішньообласним автобусним маршрутом с. Хуторище – АС Херсон.	Водій легкового автомобіля ВАЗ отримала травми.
15	30.09.2021 07:00	На 176 км а/д. М05 Київ Одеса, Черкаська обл.	Водій легкового автомобіля Honda, не врахувавши дорожні обставини, допустив зіткнення з вантажним автомобілем Mercedes-Benz-Ахог 1840LS, 2012 р.в., на міжнародні перевезення вантажів	Водій легкового автомобіля отримав травми.
16	30.09.2021 08:35.	На під'їзній дорозі до смт Гвардійське, Новомосковського району Дніпропетровської області.	Водій легкового автомобіля ВАЗ-2106, не врахувавши дорожні обставини, допустив зіткнення з автобусом Mercedes-Benz-312, 2001р.в., водій якого здійснював перевезення 4 пасажирів на внутрішньообласним автобусним маршрутом загального користування «сmt Гвардійське – АВЦ Дніпро»	Водій та пасажир легкового автомобіля отримали травми.
17	30.09.2021 12:38	На вулиці Коновальця у м. Івано-Франківськ	Водій легкового автомобіля BMW, не врахувавши дорожньої обстановки, допустив зіткнення з автобусом БОГДАН-А70132, 2018 р.в., водій якого здійснював перевезення 5 пасажирів за внутрішньообласним маршрутом № 47 «Братківці-Івано-Франківськ».	Потерпілі відсутні

Залізничний транспорт

1	10.08.2021 04:15	Регіональна філія «Одеська залізниця», ДН-1 Одеса, ст. Підгородна	При прийманні поїзда №4802 (2ТЕ10М №2421 ТЧ-4 Помічна) на колію №ІІІ за наказом ДСП при заборонному показанні вхідного світлофора «ЧБ» допущено розріз стрілки №36. Про випадок стало відомо через повідомлення на телефон довіри	Потерпілі відсутні
2	24.09.2021 13:17	Регіональна філія «Придніпровська залізниця», ДН-3 Запоріжжя, ст. Запоріжжя-ІІ	Поїзд №2501 (ВЛ11М №360 ТЧ-3, 4338 т, 224 осі) зупинився через несправність групового перемикача №1 секції «А» локомотива. Після усунення несправності о 14.48 поїзд відправлено. О 14.55 поїзд зупинився на 9 км ПК5 перегону Запоріжжя-ІІ – Запоріжжя-Ліве через несправність секції «А», о 15.15 ТЧМ замовив допоміжний локомотив. Надано тепловоз ЧМЕЗ №5309 в хвіст поїзда. О 15.36 поїзд повернуто на ст. Запоріжжя-ІІ	Поїзд № 2501 затримано на 02 год. 17 хв.
3	23.09.2021 20:30	Регіональна філія «Придніпровська залізниця», ДН-2 Кривий Ріг, ст. Прокат-1	Під час виконання маневрової роботи на стрілочному переводі №62 сталося сходження двох порожніх напіввагонів: №65250037 (Україна, власник філія «ДВРЗ») – трьома колісними парами; №61766150 (Україна, інвентарний) – усіма колісними парами. 23.09.2021 о 23.40 вагони встановлено на рейки силами колієвласника. Причина: відступ за шаблоном. Затримок поїздів немає. (Інформацію передано до ЦРБ 24.09.2021 о 20.43 від ДНЦО-2)	Потерпілі відсутні
4	24.09.2021 17:52	Регіональна філія «Південна залізниця», ДН-2 Харків, перегін Занки – Зміїв.	Поїзд №796 Лиман – Дніпро (ЧС7 №112 ТЧ-2 Харків-Головний) на 280 км ПК5 парної колії (з.п. Зідьки) застосував екстрене гальмування для попередження наїзду на жінку, яка переходила колію. Наїзд не попереджено, смертельно травмовано сторонню жінку.	Смертельно травмовано сторонню особу. Поїзд затримано на 1 год. 21 хв. По впливу затримано поїзд №6680 на 39 хв.
5	24.09.2021 20:04	Регіональна філія «Південно-Західна залізниця», ДН-1 Київ, перегін Ірпінь – Біличі	На пульт-табло ДСП ст. Ірпінь з'явилась хибна зайнятість другої ділянки віддалення по парній колії перегону. Поїзду №9516 (ВЛ80Т №1493 ТЧ-3 Козятин 5397 т) сигнальна установка №4 сигналізує червоним. Причина: сторонніми особами на с.у. №6 закорочено між собою дві довгі та дві короткі дросельні перемички. Усунуто о 21.00	Затримано поїзди: №9516 на 1 год. 12 хв., №7678 на 44 хв., №6636 на 29 хв., №6634 на 25 хв.
6	24.09.2021 21:02	Регіональна філія «Львівська залізниця», ДН-3 Рівне, ст. Сарни	Після відправлення поїзда №142 Львів – Бахмут (2М62У №0058 ТЧ-7 Коростень) з колії №2, працівниками станції, виявлено тіло стороннього чоловіка, з ознаками травмування рухомим складом	Смертельно травмовано сторонню особу. Затримок поїздів немає

7	25.09.2021 10:30	Регіональна філія «Львівська залізниця», ДН-5 Ужгород перегін Буштина – Тячів	Поїзд №14 Київ – Солотвино (М62 №1260) на переїзді 110 км (без чергового працівника) при справно діючій переїзній сигналізації збив невідомого чоловіка віком 25-30 років, який їхав на велосипеді через колію, на сигнали локомотива та переїзду не реагував. Потерпілого госпіталізовано з травмами ніг	Травмовано сторонню особу. Поїзд затримано на 58 хв.
8	25.09.2021 15.26	Філія «Вокзальна компанія», ст. Київ-Пасажирський регіональної філії «Південно-Західна залізниця», ДН-1 Київ	Отримано повідомлення щодо мінування Центрального та Південного вокзалів філії «Вокзальна компанія». Пасажирів та працівників евакуйовано. О 16.45 роботу вокзалів відновлено, вибухових пристроїв не виявлено.	Потерпілі відсутні. Затримок поїздів немає
9	25.09.2021 7:30	Регіональна філія «Одеська залізниця», ДН-3 Знам'янка, ст. Кропивницький	Поїзд №2743 (ВЛ80т №1498 ТЧ-7 Знам'янка, ТЧМ-4 Помічна Шпанка, 4935 т, 224 осі) зупинився на колії №4 через несправність електровоза (не працюють компресори) з вимогою допоміжного локомотива.	Потерпілі відсутні. Поїзд №2743 більше двох годин.
10	25.09.2021 18:38	Регіональна філія «Одеська залізниця», ДН-3 Знам'янка	Колійний пост 1154 км. Стрілочна секція «ІСП» сигналізує хибну зайнятість. О 19.05 електромеханік СЦБ повідомив про закорочування дросельних перемичок алюмінієвим проводом біля світлофора «Н» сторонніми особами	Затримано поїзди: №2764 на 30 хв., №3958 на 30 хв., №6414 на 20 хв.
11	26.09.2021 06.10	Регіональна філія «Південно-Західна залізниця», ДН-3 Жмеринка, ст. Деражня.	З повідомлення сторонньої особи на колії №1 виявлено тіло стороннього чоловіка без голови (1964 р.н.). Після проведення оперативно-слідчих дій встановлено, що потерпілий травмований поїздом №2743 (ВЛ80К №097 ТЧ-3 Козятин), який зупинявся для пропуску пасажирського поїзда о 05.54, відправився 06.05.	Смертельно травмована стороння особа. Затримки поїздів не має.

12	26.09.2021 14.56	Регіональна філія «Південно-Західна залізниця», ДН-4 Коростень, перегін Орепи – Новоград-Волинський.	Поїзд №750 Івано-Франківськ – Київ (ЧС8 №026 ТЧ-1 Київ-Пасажирський) зупинився на 339 км ПК1 за показанням пристрою АСДК-Б «Тривога 1» у 2 рух. од., 2 та 4 вісі, права сторона, локомотив. Після огляду ТЧМ відправився о 15.00 на ст. Новоград-Волинський із вимогою допоміжного локомотива. О 15.11 поїзд прибув на станцію, електровоз відчеплено. Від поїзда №2115 надано локомотив ВЛ80 №105. Відправився поїзд о 16.10 із загальною затримкою. (надійшов на ст. Пост Жлобинський +15 хв.).	Затримка поїзда №750 склала на 1 год. 26 хв.
13	27.09.2021 06.08	Регіональна філія «Одеська залізниця», ДН-3 Знам'янка, ст. Кропивницький	Поїзд №9503 (ВЛ80К №191 ТЧ-6 Кременчук, 5729 т, 248 осей) зупинився на колії №7 через несправність електровоза (спрацювання захисту ГВ, РЗ, РП третього ТЕД), з вимогою допоміжного локомотива. Зі ст. Знам'янка о 06.28 надано електровоз ВЛ80Т №1085 ТЧ-7 Знам'янка	Поїзд затримано більше 2 годин.
14	27.09.2021 10.39	Регіональна філія «Одеська залізниця», ДН-1 Одеса ст. Чорноморськ-Порт	Машиніст поїзда №8601 (АДМ №454 ЕЧ-1 Одеса) на регульованому переїзді 5 км ПК8 (без чергового) при справно діючій переїзній сигналізації на швидкості 40 км/год застосував екстрене гальмування для попередження наїзду на велосипедиста, який виїхав на проїжджу частину переїзду та на сигнали малої та великої гучності не реагував. Через незначну відстань наїзд не попереджено, травмованого чоловіка віком приблизно 40 років (особистість встановлюється) у явно вираженому алкогольному сп'янінні машиною швидкої допомоги направлено до лікарні м. Чорноморськ.	Поїзд затримано на 39 хв.
15	27.09.2021 16.08	Регіональна філія «Південно-Західна залізниця», ДН-3 Жмеринка ст. Волочиск	Поїзд №2750 (ВЛ80К №650 ТЧ-3 Козятин, ТЧ-5 Гречани, 1487 т, 244 осі) на 1284 км ПК2 колії №II при швидкості 35 км/год застосував екстрене гальмування для попередження наїзду на чоловіка, який сидів на колії. Наїзд не попереджено, стороннього чоловіка смертельно травмовано..	Наїзд не попереджено, стороннього чоловіка смертельно травмовано. Поїзд затримано на 1 год. 33 хв.
16	27.09.2021 20.00	Регіональна філія «Придніпровська залізниця», ДН-2 Кривий Ріг, перегін Кривий Ріг – Кривий Ріг-Західний	Поїзд №1623 (ВЛ11 №015 ТЧ-2 Кривий Ріг, 4949 т, 212 осей) зупинився на 106 км ПК1 у вхідного сигналу ст. Кривий Ріг-Західний через несправність електровоза, з вимогою допоміжного локомотива. О 20.51 зі ст. Кривий Ріг надано електровоз ВЛ8 №1026 ТЧ-2. О 21.33 після спроби надання допомоги у зв'язку з тяжким профілем колії надано вимогу на ще один допоміжний локомотив. О 21.57 надано електровоз ВЛ8 №1254 ТЧ-2. О 22.47 поїзд виведено з перегону на ст. Кривий Ріг.	Затримка поїзда склала 2 год. 47 хв. По впливу затримано поїзди: №6509 на 46 хв., №133 на 29 хв., №740 на 11 хв.

17	28.09.2021 09:02	Регіональна філія «Придніпровська залізниця», ДН-1 Дніпро, ст. Іларіонове.	Машиніст поїзда №4 Ужгород – Запоріжжя (ЧС7 №302 ТЧ-7 Дніпро, ТЧМ-7 Токар) на 216 км ПК6 застосував екстрене гальмування для попередження наїзду на сторонню особу, з наїздом. Смертельно травмовано стороннього чоловіка	Смертельно травмовано сторонню особу. Поїзд затримано на 29 хв. По впливу затримано поїзди: №6110 на 15 хв., №3128 на 15 хв.
18	28.09.2021 13:04	Регіональна філія «Одеська залізниця», ДН-1 Одеса, перегін Одеса-Головна – Одеса-Застава І	Машиніст поїзда №7726 (ЕР9Т №732 РПЧ-9 Одеса-Застава І) на 1504 км ПК10 при швидкості 58 км/год застосував екстрене гальмування для попередження наїзду на стороннього чоловіка (вік приблизно 60 років), який переїжджав колію на мопеді (без номерних знаків) в невстановленому місці, з порушенням габариту до непарної колії. Наїзд не попереджено	Смертельно травмовано водія мопеда. Поїзд затримано на 2 год. 15 хв. По впливу затримано поїзди: №7709 на 2 год. 06 хв., №6208 1 год. 55 хв., №6255 на 1 год. 53 хв., №6256 на 1 год. 52 хв., №6414 на 1 год. 24 хв., №107 на 51 хв
19	28.09.2021 20:06	Регіональна філія «Донецька залізниця», ДН-2 Лиман, 20.06, ст. Святогірськ.	Поїзд №9513 (ВЛ82М №032 ТЧ-15 Куп'янськ-Сортувальний, 4508 т, 208 осей) зупинився на колії №ІІ через несправність електровоза. О 21.11 машиніст запросив допоміжний локомотив. Зі ст. Лиман о 21.54 надано електровоз ВЛ8М №466 ТЧ-1 Лиман. Поїзд відправився з допоміжним о 23.30 із затримкою	Поїзд № 9513 затримано на 03 год. 24 хв.
20	29.09.2021 06:26	Регіональна філія «Південно-Західна залізниця», ДН-2 Козятин, перегін Миронівка – Карапиші	Поїзд №1511 (ВЛ80Т №1178 ТЧ-3 Козятин, 4936 т, 212 осей) зупинився на 96 км ПК3 через задимлення ТЕД №4 та №6. О 06.40 задимлення локалізовано силами локомотивної бригади. О 07.04 поїзд прибув на ст. Карапиші з вимогою допоміжного локомотива. Зі ст. Миронівка надано електровоз ВЛ80Т №1497 ТЧ-3	Потерпілі відсутні. Відправився поїзд о 08.35 із затримкою на 2 год. 07 хв.

21	29.09.2021 20:23	Регіональна філія «Придніпровська залізниця», ДН-1 Дніпро, перегін Ерастівка-П'ятихатки	На пульт-табло ДСП ст. Ерастівка сигнальна установка №13 сигналізує хибну зайнятість. На 85 км ПК7 машиністом поїзда №53 в саркофазі дросель-трансформатора виявлено дим. Згідно повідомлення диспетчера ШЧ-7 від дросель-трансформатора відходять дроти на сторонній предмет, пошкоджено ДТ-0,2-1000. Повідомлено: поліцію, ДСНС, ВОХР. О 04.10 прибула група вибухотехніків, о 04.25 виявлено саморобний вибуховий пристрій. О 05.20 пристрій вилучено.	Потерпілі відсутні. Затримано поїзди: №3701 на 17 хв., №85 на 17 хв., №6043 на 15 хв., №2821 на 14 хв., №9563 на 14 хв., №91 на 10 хв., №241 на 11 хв., №4861 на 10 хв., №69 на 08 хв., №4863 на 05 хв
22	29.09.2021 16:43	Регіональна філія «Південна залізниця», ДН-4 Полтава, ст. Кременчук	На тягові підстанції ЕЧЕ-45 (ЕЧ-8) сталося займання в споруді закритого розподільчого пристрою ЗРУ 10кВ. Розташована на окремо огороженій території з каркасними металевими спорудами. Здана в експлуатацію 2017 році. Для ліквідації пожежі задіяно два пожежних автомобілі АЦ-40 - (ЗиЛ-130 1-шт., МАН – 1 шт. ДРПЧ №14 м. Кременчук) та пожежний автомобіль. Пожежу локалізовано о 17.45, ліквідовано о 18.25. Пошкоджено лако-фарбове покриття розподільчого пристрою ЗРУ 10 кВ.	Потерпілі відсутні. Через відсутність напруги у контактній мережі із 16.43 до 17.06 затримано поїзда: №2967 на 57 хв., №9519 на 48 хв., №6895 на 43 хв., №2824 на 38 хв., №2731 на 29 хв., №6878 на 20 хв., №6896 на 16 хв.
23	30.09.2021 12.42	Регіональна філія «Південно-Західна залізниця», ДН-3 Жмеринка, перегін Вінниця-Пас. – Вороновиця.	На регульованому переїзді без чергового 21 км ПК6, при справно діючій переїзній сигналізації, сталося зіткнення поїзда №4831 (2М62У №164 ТЧ-4 Жмеринка, 138 т, 3 ваг.) з вантажним автомобілем КамАЗ, водій якого виїхав на переїзд при забороняючому показанні переїзної сигналізації	Поїзд №4831 затримано на 3 год. 16 хв.