

**Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 01.01.2021 по 07.01.2021**

| Автомобільний транспорт | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------|-------------------|
| | Кількість ДТП | Загинули | Травмовані |
| <i>З вини:</i> | 3 | 0 | 3 |
| <i>Не з вини:</i> | 3 | 1 | 1 |
| ВСЬОГО: | 6 | 1 | 4 |
| Міський електричний транспорт | | | |
| | Кількість ДТП | Загинули | Травмовані |
| <i>З вини:</i> | 1 | 0 | 1 |
| <i>Не з вини:</i> | 1 | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 2 | 0 | 1 |
| <i>Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку</i> | | | |
| | Кількість подій | Загинули | Травмовані |
| Загорання | 0 | 0 | 0 |
| Не ліцензований | 1 | 0 | 9 |
| Не резидент | 0 | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 1 | 0 | 9 |
| Залізничний транспорт | | | |
| | Кількість транспортних подій | Загинуло | Травмовано |
| Катастрофи | 0 | 0 | 0 |
| Аварії: | 4 | 3 | 1 |
| - наїзди на сторонніх осіб | 4 | 3 | 1 |
| - пожежі | 0 | 0 | 0 |
| - сходи рухомого складу, зіткнення, випадіння вантажу та ін. | 0 | 0 | |
| Інциденти | 8 | 0 | 0 |
| - загоряння | | | |
| ВСЬОГО: | 12 | 3 | 0 |
| <i>Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку</i> | | | |

| | Кількість подій | Загинуло | Травмовано |
|--|-----------------|----------|------------|
| <i>Втручання в діяльність</i> | 5 | 0 | 0 |
| <i>ДТП на залізничних переїздах та поза ними</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>Інше (аварійна ситуація)</i> | 2 | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 7 | 0 | 0 |

| № | Дата і час скоєння подій | Місце скоєння подій | Причини та короткі обставини подій | Наслідки подій | Попередня причина пригоди |
|---------------------------------------|--------------------------|--|--|---|------------------------------------|
| <u>Автомобільний транспорт</u> | | | | | |
| 1 | 01.01.2021 07:45 | На вул. Харківській, у м. Суми | Водій легкового автомобіля SKODA-RAPID не дотримався безпечної швидкості, дистанції руху та допустив зіткнення з автобусом АТАМАН А-092Н6, водій якого здійснював перевезення 6 пасажирів за міський маршрутом № 58-А «Тополянська-Ювілейна» | Постраждали відсутні | <u>1-0-0 Не з вини</u> |
| 2 | 02.01.2021 23:50. | На а/д М-06 Київ – Чоп, км 545+750, с. Пасіки, Львівська обл. | Водій легкового автомобіля БМВ 320Д, на повороті не вибрав безпечної швидкості руху, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення із мікроавтобусом Мерседес Бенц Спрінтер 313 CDI(8 місць), неліцензований | Водій легкового автомобіля та 8 пасажирів автобуса отримали травми. | <u>1-0-9 неліцензований</u> |
| 3 | 02.01.2021 09:30 | На перехресті проспекту Юрія Гагаріна – Гната Хоткевича, у м. Києві. | Водій автобуса БОГДАН А-09201, здійснюючи перевезення 9 пасажирів за міським маршрутом № 516, здійснив екстрене гальмування у наслідок чого сталося падіння пасажирів | Пасажирка автлобуса отримала травми | <u>1-0-1 З вини</u> |
| 4 | 04.01.2021 13:50 | На вул. Старовокзальній у м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. | Водій автобуса Volkswagen Crafter, здійснюючи перевезення 12 пасажирів за міським автобусним маршрутом №300, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з електроопорою | 2 пасажирів автобуса отримали травми. | <u>1-0-2 З вини</u> |
| 5 | 05.01.2021 04:42 | На 5км а/д Н-11 Кривий Ріг- | Водій легкового автомобіля Ford-Mondeo не впорався з керуванням та допустив зіткнення з вантажним | Водій легкового автомобіля загинув на | <u>1-1-0 Не з вини</u> |

| | | | | | |
|---|----------------------|--|--|---|--|
| | | Миколаїв, Криворізький район, Дніпропетровської області | автомобілем VOLVO – FN-12, після зіткнення обидва автомобілі з'їхали у кювет | місці пригоди | |
| 6 | 05.01.2021 21:50. | На Великій Кільцевій Дорозі на впроти вул. Верховинної у м. Києві. | Водій легкового автомобіля RENAULT-LOGAN, не врахувавши дорожні обставини, допустив зіткнення з автобусом ATAMAN-A092H6, водій якого здійснював перевезення 5 пасажирів по міському маршруту №401 | Водій легкового автомобіля отримав травми | <u>1-0-1 Не з вини</u> |
| <u>Міський електричний транспорт</u> | | | | | |
| 1 | 01.01.2021 12:00 | На вул. Молочна, у м. Харкові | Під час руху трамвая ТАТРА-ТЗМ, водій якого здійснював перевезення 10 пасажирів за міським маршрутом № 27 «РК «Салтівське» – РК «Новожанове», через не задовільний технічний стан трамвайної колії сталося повне сходження з рейок (передня колісна пара візка вагона зійшла першою), внаслідок чого стався наїзд на перешкоду – бордюрний камінь | Пасажир отримав травми | <u>1-0-1 З вини</u> |
| 2 | 05.01.2021 10:45 | На вул. Академіка Богомольця у м. Харкові. | Водій вантажного автомобіля ГАЗ-330214 внаслідок порушення правил маневрування допустив зіткнення з трамваем ТАТРА-ТЗ, водій якого здійснював перевезення 15 пасажирів за міським маршрутом № 7 «РК «Новоселівка» – РК «Південний вокзал», з послідуочим перекиданням вантажного автомобіля ГАЗ-330214 на правий бік | Постраждали відсутні | <u>1-0-0 Не з вини</u> |
| <u>Залізничний транспорт</u> | | | | | |
| 1 | 01.01.2021 01.10 | Регіональна філія «Одеська залізниця», ДН-1 Одеса, ст. Одеса-Застава І. | Під час осаджування групи вагонів з колії №3 парку прийому на гірку, машиністом тепловоза ЧМЕЗ №3111 (ТЧ-1 Одеса-Сортувальна) на колії №2 виявлено в 33-му вагоні №59507533 (Україна, вантаж – зерно кукурудзи, ст. навантаження Війтівці Півд.-Західна залізниця, ст. призначення Чорноморська) поїзда №2132 (ВЛ80с №2382 ТЧ-2 Подільськ, 4658 т, 216 вісей) пошкодження невідомими особами запірно-пломбувальних пристроїв та відкриття першого за напрямком руху розвантажувального | Поїзд №2132 затримано на 46 хв. | <u>1-0-0 Втручання в діяльність</u> |

| | | | | | |
|---|---------------------|--|---|--|---|
| | | | люка з розсіпом вантажу | | |
| 2 | 01.01.2021 04:45 | «Південно-Західна залізниця», ДН-3 Жмеринка, ст. Вінниця | По доповіді оператора при ДСП на 1078 км ПК6 між сигналами «Ч» та «ЧМ2» виявлено труп невідомої особи. Після проведення оперативно-слідчих дій, встановлено особу та ознаки травмування рухомих складом | Смертельно травмовано сторонню особу | <u>1-1-0 Аварія (смертельне травмування)</u> |
| 3 | 01.01.2021 04:05 | Регіональна філія «Одеська залізниця», ДН-1 Одеса, ст. Роздільна І | Черговою по вокзалу в електропоїзді ЕР9т №733 РПЧ-9 Одеса-Застава І, що знаходився на колії №4 в головній частині вагону №733-01, в районі купе провідників, виявлено сильне задимлення та вогонь. О 04.35 після зняття напруги у контактній мережі, ДРПЧ-32 Роздільна розпочато гасіння займання. Попередня причина: внесення сторонніми особами осередку займання ззовні. О 06.21 пожежу ліквідовано | По впливу затримано поїзди: №1902 на 1 год. 38 хв., №2104 на 1 год. 05 хв., №2002 на 1 год. 01 хв. | <u>1-0-0 Втручання в діяльність (Пожежа)</u> |
| 4 | 01.01.2021 14:54 | Регіональна філія «Львівська залізниця», ДН-3 Рівне, ст. Здолбунів | .Отримано повідомлення від чергового моторвагонного депо РПЧ-3 Здолбунів про загорання у вагоні електропоїзда №32903, який знаходився на коліях депо під списання. О 14.56 надано наказ №3 на виїзд пожежного поїзда ст. Здолбунів. О 15.20 пожежу ліквідовано | Постраждали відсутні | <u>1-0-0 Інше. Пожежа</u> |
| 5 | 01.01.2021 17:00 | Регіональна філія «Донецька залізниця», ДН-2 Лиман, перегін Старобільськ – Новий Айдар | Поїзд №6481 Лантратівка – Кіндрашівська-Нова (ЧМЕЗ №3550 ТЧ-6 Попасна, склад 2 класних вагони) зупинився на 903 км через несправність тепловоза. Машиніст запросив допоміжний локомотив, який надано зі ст. Кіндрашівська-Нова | Затримка поїзда понад 1 год. | <u>1-0-0 Інцидент</u> |
| 6 | 02.01.2021 10:30 | Регіональна філія «Львівська залізниця», ДН-3 Рівне ст. Радивилів | Поїзд №134 Рахів – Миколаїв (ВЛ80т №1157 ТЧ-1 Львів, ТЧМ-1 Сенів, в складі 12 вагонів) зупинився на входних стрілках, на 53 км ПК5, через задимлення в секції №1 електровоза. О 10.43 ТЧМ запросив допоміжний локомотив. Повідомлено ДСНС. Об 11.35 задимлення ліквідовано силами локомотивної бригади та пожежного автомобіля АЦ-4-60 (530927)-515М ДПРЧ-7 м. Радивилів. О 12.01 маневровим тепловозом ЧМЕЗт №5794 (ТЧМ-14 Шаповал) електровоз ВЛ80т №1157 від складу поїзда відчеплено та переставлено на колію №II. Під поїзд надано електровоз ВЛ80т №1497 ТЧ-3 Козятин від поїзда №2854, який прибув на станцію о 09.54 під обгін поїздом №134 та схрещення з поїздом №745. О 12.20 поїзд №134 прибув на колію №4. Після висадки-посадки пасажирів та пропуску | Постраждали відсутні. Поїзд №134 затримано на 1 год. 58 хв. | <u>1-0-0 Інцидент</u> |

| | | | | | |
|----|---------------------|---|---|--|---|
| | | | поїзда №750, відправився поїзд №134 о 12.31. | | |
| 7 | 02.01.2021 21:27 | Регіональна філія «Придніпровська залізниця», ДН-1 Дніпро ст. Верхівцеве | Під час руху поїзда №1601 (ВЛ11М/6 №506 ТЧ-1 Н.Д.– Вузол, ТЧМ-1 Циганок, 4742 т, 204 осі, ст. формування – Дніпрорудне, ст. призначення – Чоп) по головній колії Парку «А» двічі спрацювали гальма о 21.27 та 21.34, помічено сторонніх осіб на вагонах. Машиніст викликав працівників вагонного господарства. Після огляду, відправився о 22.07 (+56 хв.). Поїзд буде пред'явлено до комерційного огляду на ст. П'ятихатки. О 22.10 повторно зупинився на 116 км ПК7 перегону Верхівцеве – Вільногірськ через спрацювання гальм. О 22.20 у хвіст поїзда надано допоміжний локомотив ВЛ8 №682 ТД-8 П'ятихатки та о 22.44 повернуто на головну колію парку «А» ст. Верхівцеве. | Постраждали відсутні. Поїзд №1601 затримано на 2 год. По впливу затримано поїзди: №6043 на 24 хв., №2827 на 20 хв. | <u>1-0-0 Інцидент</u> |
| 8 | 03.01.2021 06.16 | Регіональна філія «Південно-Західна залізниця», ДН-1 Київ, ст. Київ-Пасажирський. | Поїзд №712 Київ – Костянтинівка (HRCS2 №003) зупинився на вихідних стрілках через збій роботи бортового комп'ютера, відправився о 06.23 із затримкою на 13 хв. О 07.06 на ст. ім. Георгія Кірпи повторно збій роботи, машиніст замовив заміну складу поїзда на ст. Бориспіль. Зі ст. Дарниця о 07.32 відправлено засилочний поїзд HRCS2 №010, прибув на ст. Бориспіль о 07.47. Після пересадки пасажирів поїзд №712 відправився о 07.55. | Поїзд №712 затриманий на 1 год. 15 хв. | <u>1-0-0 Інцидент</u> |
| 9 | 03.01.2021 03.21 | Регіональна філія «Південна залізниця», ДН-4 Полтава, перегін Роз'їзд Дєповський – Ромодан. | Поїзд №3486 (ВЛ80т №1262, 4335 т, 64 вагони, 256 осей) зупинився на 205 км ПК9 за показанням «Тривога-2» у 50 рух. од., 1 вісь, права сторона, t _{букс.} +38°C, t _{ст.} +17°C. Огляд вагона №60637881 (Україна), робочий нагрів. Готовий на відправлення о 03.47, відправився о 03.52, прибув на ст. Ромодан о 04.03 для відчеплення 6 вагонів. Під час огляду вагона №60637881 працівником ВЧД встановлено робочий нагрів, відправився о 04.56 (+ 41 хв.). Повторно зупинився о 05.41 на ст. Миргород за показанням «Тривога-1», вагон той самий, t _{букс.} +43°C. Вагон відчеплено. Поїзд №3486 відправлено о 07.31. | Поїзд №3486 затриманий на 2 год. 31 хв. | <u>1-0-0 Інцидент</u> |
| 10 | 03.01.2021 11.10 | Регіональна філія «Одеська залізниця», ДН-3 Знам'янка, ст. Знам'янка. | Під час комерційного огляду вагонів на 23 колії сортувального парку у вагоні-цистерні №75080150 (Україна), що прибула о 04.28 поїздом №2963 на 9 колію Фастівського парку, виявлено протікання з нижнього зливного пристрою інтенсивністю 80 крапель/хв. вантажу – | Затримок поїздів не має. | <u>1-0-0 Інше. Аварійна ситуація</u> |

| | | | | | |
|----|---------------------|--|--|--|---|
| | | | дизельне паливо (АК – 315, ООН – 1202, клас небезпеки – 3, ст. навантаження Кагамлицька Південної, Об 11.25 витікання вантажу усунуто шляхом докручування штоку штанги нижнього зливного пристрою. Цистерну направлено на переважування для перевірки втрати вантажу. | | |
| 11 | 03.01.2021 11.55 | Регіональна філія «Одеська залізниця», ДН-1 Одеса, ст. Раухівка. | Поїзд №2740 (ВЛ80с №1779 ТЧ-2 Подільськ, ТЧМ-1 Одеса-Сортувальна, 1362 т, 232 осі, формування ст. Чорноморська) зупинено за показанням пристрою АСДК-Б «Тривога-1» у 33 рух. од., 4 вісь, права сторона, рівень 14/43, вагон №61286282 (Україна, побуд. 04.02.2013, 1209, ДР 19.09.2018 456 Нижньодніпровськ-Вузол ВЧДР, ПР 21.08.2020 4300 ТОВ «Новотрейн» - несправність запору люка). Оглядом локомотивною бригадою виявлено зсув другого за напрямком руху візка. Виміром температур встановлено: $t_{пов.}+2^{\circ}C$, $t_{букси}+32^{\circ}C$, $t_{маточ.}+96^{\circ}C$, $t_{бод.}+115^{\circ}C$. Вагон відчеплено. | Поїзд №2740 затриманий на 3 год. 30 хв. | <u>1-0-0 Інцидент</u> |
| 12 | 03.01.2021 14.42 | Регіональна філія «Придніпровська залізниця», ДН-3 Запоріжжя, перегін Запоріжжя-Вантажне – Запоріжжя-1 | Поїзд №731 Київ – Запоріжжя (НРС2 №005) на 1101 км ПК10 застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду на людину, з наїздом. Смертельно травмовано стороннього чоловіка, який намагався перебігти колію перед поїздом, на сигнали не реагував. | Смертельно травмовано сторонню особу. Поїзд №731 затримано на 13 хв. | <u>1-1-0 Аварія (смертельне травмування)</u> |
| 13 | 03.01.2021 20.10 | Регіональна філія «Південно-Західна залізниця», ДН-1 Київ, перегін Бородянка – Клавдієве. | На пульт-табло ДСП ст. Бородянка виникла хибна зайнятість 1 і 2 ділянок наближення по непарній колії перегону та 2 ділянки віддалення по парній колії перегону. Поїзду №6634 Коростень – Київ (ЕР9м №514 РПЧ-8 Фастів) сигнальні установки №10 та №12 сигналізують червоним. Причина: викрадення сторонніми особами пристроїв СЦБ, а саме: з релейної шафи с.у. №1 – ПЧ-50/25-1У3 – 1 шт., ФП-25 – 1 шт., пошкоджено монтажний провід; з релейної шафи с.у. №10 – ПЧ-50/25-1У3 – 1 шт., КБ-80 – 1 шт., ФП-25 – 1 шт., пошкоджено монтажний провід. | Затримано поїзди: №2530 на 1 год. 30 хв., №6634 на 48 хв., №6627 на 13 хв. | <u>1-0-0 Втручання в діяльність</u> |
| 14 | 03.01.2021 19.42 | Регіональна філія «Одеська залізниця», ДН-2 ім. Т. Шевченка, перегін | Поїзд №9506 (ВЛ80т №1089 ТЧ-7 Знам'янка, 4755 т, 204 осі) зупинився на 125 км ПК8 парної колії за показанням пристрою КТСМ «Тривога 2» 10 рух. од, 2 вісь, права сторона, вагон №52798766 (Україна, власник ТОВ | Поїзд №9506 затриманий на 5 год. 17 хв. | <u>1-0-0 Інцидент</u> |

| | | | | | |
|----|---------------------|---|---|--|--|
| | | Таганча – Сотники. | «Трансвагонремсервіс», КР – 02.04.2020). О 19.50 поїзд відправився на ст. Сотники, прибув о 20.13. Оглядом локомотивною бригадою вагона виявлено руйнування роликової букси, останній ПТО ст. Миронівка. О 23.29 вагон відчеплено. | | |
| 15 | 04.01.2021 01.05 | Регіональна філія «Придніпровська залізниця», ДН-3 Запоріжжя, ст. Федорівка. | Поїзд №84 Маріуполь – Київ (ЧС7 №310 ТЧ-8 Дніпро, 910 т, 68 осей, у складі 17 вагонів) затримано на відправлення через неможливість проведення повного випробування гальм внаслідок недостатньої щільності повітряної гальмівної магістралі хвостового вагона №04825840 (ПКВЧД-2 Маріуполь, ДР – 11.09.2020 ПКВЧД-2, ТО-3 – 14.12.2020 ПКВЧД-2). З 02.00 до 02.45 проведення маневрової роботи з перестановки вагона №04825840 четвертим з хвоста. Перестановка вагонів результату не дала, щільність повітря в гальмівній магістралі недостатня. О 03.00 при повторному огляді вагона №04825840 працівниками ВЧД виявлено витік повітря в гальмівній магістралі (в коробі над надресорною балкою). О 03.10 ПКНП з працівниками ВЧД повідомили про необхідність відчеплення вагона від складу поїзда через неможливість усунення несправності та його подальшого прямування. О 03.37 вагон відчеплено, пасажирів переведено в інші вагони. Відправився поїзд №84 о 03.54 із затримкою. По ст. Запоріжжя I до складу поїзда буде проведено причеплення вагона №04628418. | Поїзд №84 затриманий на 2 год. 49 хв. | <u>1-0-0 Інцидент</u> |
| 16 | 04.01.2021 06:45 | Регіональна філія «Південно-Західна залізниця», ДН-1 Київ ст. Київ-Волинський | Під час прибуття поїзда №6008 Фастів – Київ (ЕР9м №520) на колію №2, машиніст застосував екстрене гальмування, при швидкості руху 45 км/год., в прямій ділянці колії, для запобігання наїзду на чоловіка, який вискочив з-під пасажирської платформи. Наїзд попередити не вдалося, травмовано стороннього чоловіка, на вигляд 40-45 років. Травмованого госпіталізовано в лікарню | Постраждала стороння особа. Затримка поїзда склала 59 хв. | <u>1-0-1 Аварія (травмування)</u> |
| 17 | 05.01.2021 11.10 | Регіональна філія «Одеська залізниця», ДН-3 Знам'янка, колійний пост 94 км дільниці Седнівка – Бобринець. | Стрілочна секція «ІСП» сигналізує хибну зайнятість. Повідомлено: поліцію, ВОХР. Під час огляду о 12.45 працівником ШЧ виявлено крадіжку сторонніми особами колійної коробки №7324 секції АГСП, ГСП. | Затримано поїзди: №2620 на 30 хв., №1605 на 20 хв., №1609 на 20 хв | <u>1-0-0 Втручання в діяльність</u> |

| | | | | | |
|----|---------------------|---|---|-----------------------------------|---|
| 18 | 05.01.2021 12.23 | Регіональна філія «Південна залізниця», ДН-4 Полтава, перегін Полтава-Південна – Мала-Перещепинська. | Поїзд №4585 (резервом електровоз ВЛ80к №113 ТЧ-5 Полтава) на 157 км ПК10 застосував екстрене гальмування для попередження наїзду на людину. З наїздом, смертельно травмовано стороннього чоловіка. По впливу о 13.01 закрито для руху поїздів парну колію даного перегону. | Поїзд №4585 затримано. | <u>1-1-0 Аварія (смертельне травмування)</u> |
| 19 | 05.01.2021 15.50 | Регіональна філія «Південно-Західна залізниця», ДН-1 Київ, парна колія перегону колійний пост 837 км – Бровари. | Поїзд №896 Київ-Волинський – Конотоп (ЕР9М №515 РПЧ-8 Фастів) на 832 км ПК2 застосував екстрене гальмування для попередження наїзду на сторонній предмет (автомобільна покришка), з наїздом. Унаслідок чого сталося роз'єднання гальмівних рукавів між вагонами 2 - №51502 і 3 - №51503. Рухомий склад не пошкоджено. | Затримка поїзда №896 склала 7 хв. | <u>1-0-0 Втручання в діяльність</u> |