

**Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 16.09.2021 по 23.09.2021**

Автомобільний транспорт			
	Кількість ДТП	Загинули	Травмовані
<i>З вини:</i>	4	0	8
<i>Не з вини:</i>	2	1	2
ВСЬОГО:	6	1	10
Міський електричний транспорт			
	Кількість ДТП	Загинули	Травмовані
<i>З вини:</i>	0	0	0
<i>Не з вини:</i>	2	1	2
ВСЬОГО:	2	1	2
<i>Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку</i>			
	Кількість подій	Загинули	Травмовані
Загорання	0	0	0
Не ліцензований	0	0	0
Нерезидент	0	0	0
ВСЬОГО:	0	0	0
Залізничний транспорт			
	Кількість транспортних подій	Загинуло	Травмовано
Катастрофи	0	0	0
Аварії:	17	4	7
- наїзди на сторонніх осіб	11	4	7
- сходи рухомого складу, зіткнення, випадіння вантажу та ін.	6	0	0
Інциденти	14	0	0
- загорання	0	0	0
ВСЬОГО:	31	4	7
<i>Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку</i>			

	Кількість подій	Загинуло	Травмовано
<i>Втручання в діяльність</i>	5	0	0
<i>ДТП на залізничних переїздах та поза ними</i>	2	0	1
<i>Інше (аварійна ситуація)</i>	0	0	0
ВСЬОГО:	7	0	1

№	Дата і час скоєння подій	Місце скоєння подій	Причини та короткі обставини подій	Наслідки подій
<u>Автомобільний транспорт</u>				
1	17.09.2021 14:00	На перехресті вулиць Горького та Свободи у м. Шостка, Сумської обл.	Водій автобуса ПА3-32053, рухаючись без пасажирів до місця стоянки транспортного засобу не надав переваги у русі та допустив наїзд на велосипедиста	Велосипедист отримав травми
2	18.09.2021 01:00	На 209 км, автодороги М-07 Київ- Ковель, Житомирської обл.	Водій вантажного автомобіля МАН-TGX 18.440, здійснюючи перевезення небезпечного вантажу (бітум), не дотримався безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та допустив з'їзд у кювет	Потерпілі та витік вантажу відсутні
3	17.09.2021 21:30	На пр. М. Грушевського, у м. Коломия, Івано-Франківської обл.	Водій автобуса Богдан А-09201, рухаючись заднім ходом, не переконавшись у безпечності маневру та дорожньої обстановки, виїжджаючи із транспортного боксу на території автопарку, здійснив наїзд на пішохода	Пішохід отримав травми
4	20.09.2021 13:25	На автодорозі М-06 Київ – Чоп у с. Ситне, Рівненської обл.	Водій легкового автомобіля Рено-Меган не впорався з керуванням виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з вантажним автомобілем ДАФ	Водій легкового автомобіля отримав травми
5	22.09.2021 12:45	На проспекті С.Бандери, у м. Києві	Водій автобуса АТАМАН А-092, здійснюючи перевезення пасажирів за міським маршрутом № 183 не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автобусом VOLVO B12	6 пасажирів автобуса АТАМАН А-092 отримали травми

Міський електричний транспорт

1	17.09.2021 05:46	На вул. Балківська, у м. Одеса	Водій трамвая Татра, здійснюючи перевезення пасажирів за міським маршрутом №17, здійснив наїзд на пішохода, який раптово вийшов на трамвайні колії у невстановленому місці пригоди	Від отриманих травм пішохід загинув на місці пригоди
2	20.09.2021 12:25	На вулиці Пушкінській, у м. Миколаєві	Водій легкового автомобіля NISSAN SUNNY не дотримався безпечного інтервалу руху та допустив зіткнення з тролейбусом Дніпро-203Т, водій якого здійснював перевезення 10 пасажирів за міським маршрутом № 27	2 пасажири легкового автомобіля отримали травми

Залізничний транспорт

1	17.09.2021 09:20	Регіональна філія «Львівська залізниця», ДН-3 Рівне перегін Ківерці – Рожище	Машиніст поїзда №57 Одеса – Ковель (ЧС4 №036 ТЧ-1 Київ-Пас.) на 299 км ПК 3 застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду на чоловіка, який при наближенні поїзда намагався перейти колію та на сигнали підвищеної гучності локомотива не реагував. Наїзд попередити не вдалося, смертельно травмовано стороннього чоловіка	Травмовано сторонню особу. Затримка поїзда №57 склала 41 хв. По впливу затримано поїзд №6358 на 44 хв.
2	17.09.2021 14:10	Регіональна філія «Донецька залізниця», ДН-2 Лиман, ст. Старобільськ	Працівниками ДСНС повідомлено ДС станції, що отримано інформацію про замінування будівлі вокзалу. Пасажирів та працівників евакуйовано. О 14.50 після огляду території вибухонебезпечних пристроїв не виявлено, роботу вокзалу відновлено	О 14.50 після огляду території вибухонебезпечних пристроїв не виявлено, роботу вокзалу відновлено.
3	18.09.2021 02:28	Регіональна філія «Одеська залізниця», ДН-3 Знам'янка, перегін Веселинове – Миколаєве	Поїзд №9507 (ВЛ80Т №1298 ТЧ-7 Знам'янка, 4781 т, 220 осей, 55/0 ваг.) зупинився на 1181 км ПК 3 через спрацювання захисту в електровозі, з вимогою допоміжного локомотива о 03.10. Зі ст. Миколаєве о 03.24 надано електровоз ВЛ80Т №1445 ТЧ-7. Відправився поїзд №9507 з допоміжним о 03.46, прослідував ст. Миколаєве о 04.04 із затримкою на 1 год. 24 хв.	По впливу затримано поїзди: №147 на 1 год. 20 хв., №3001 на 1 год. 20 хв., №6411 на 40 хв., №1633 на 25 хв., №1903 на 20 хв.
4	18.09.2021 08:55	Регіональна філія «Одеська залізниця», ДН-1 Одеса, перегін Одеса-Пересип – Одеса-Сортувальна	Машиніст поїзда №6404 Одеса – Колосівка (ЕР9е №635 РПЧ-9 Одеса-Застава І) на 1303 км ПК9, при швидкості 50 км/год, застосував екстрене гальмування для попередження наїзду на чоловіка, який на відстані приблизно 30-40 м від поїзда, що наближався, вийшов на колію. Травмовано стороннього чоловіка, віком 20-25 років. Потерпілого з травматичною ампутацією обох ніг каретою швидкої допомоги госпіталізовано до обласної лікарні м. Одеса	Травмовано сторонню особу. Поїзд затримано на 1 год. 37 хв.

5	18.09.2021 10:51	Регіональна філія «Придніпровська залізниця», ДН-3 Запоріжжя, роз'їзд Орлянка	Поїзд №2527 (2ТЕ116 №1469Б/1470Б ТЧ-3 Мелітополь, 3995 т, 184 осі) зупинився через несправність локомотива (в секції №1469Б лопнула водопровідна трубка, в секції №1470Б недостатній тиск масла) з вимогою допоміжного. Надано допоміжний локомотив 2ТЕ116 №1515. Відправився поїзд о 14.41 із затримкою	Поїзд № 2527 затримано на 3 год. 50 хв.
6	18.09.2021 11:45	Регіональна філія «Одеська залізниця», ДН-3 Знам'янка, перегін Колійний пост 1141 км – 1154 км.	Поїзд №1615 (ВЛ80Т №1297 ТЧ-7 Знам'янка, 4943 т, 212 осей) зупинився на 1143 км ПК9 через несправність локомотива (спрацювання захисту) з вимогою допоміжного. Зі ст. Вознесенськ від поїзда №1613 надано допоміжний локомотив ВЛ80С №2535. О 13.30 поїзд з допоміжним виведено на ст. Вознесенськ.	Поїзд затримано більше 2 годин. По впливу затримано поїзди: №1613 на 1 год. 58 хв., №1201 на 55 хв., №9503 на 55 хв., №1635 на 45 хв.
7	17.09.2021 06:45	Регіональна філія «Придніпровська залізниця», ДН-2 Кривий Ріг, ст. Східно-Сортувальна під'їзної колії що примикає до ст. Кривий Ріг-Головний	Під час виконання маневрової роботи на ділянці стрілочних переводів №178/202 сталося сходження одного навантаженого напіввагона №53530754 (Україна) – усіма колісними парами. Причина: розширення колії. 17.09.2021 о 16.10 вагони встановлено на рейки силами колієвласника	Потерпілі відсутні
8	17.09.2021 08:00	Регіональна філія «Придніпровська залізниця», ДН-2 Кривий Ріг, ст. Кірова	Під час виконання маневрової роботи на стрілочному переводі №7 сталося сходження одного навантаженого напіввагона №63835318 (Україна) – двома колісними парами. Причина: розширення колії. 17.09.2021 о 10.40 вагони встановлено на рейки силами колієвласника.	Потерпілі відсутні
9	18.09.2021 20:16	Регіональна філія «Львівська залізниця», ДН-1 Львів, перегін Любинці – Верхне Синьовидне.	Машиніст поїзда №6155 Львів – Лавочне (ЕР2м №324) на 1575 км ПК7 застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду на чоловіка, який при наближенні електропоїзда намагався перейти колію та на сигнали підвищеної гучності не реагував. Наїзд попередити не вдалося, травмовано стороннього чоловіка (61 рік). Травмованого госпіталізовано до лікарні	Травмовано сторонню особу. Затримка поїзда №6155 склала 41 хв.

10	19.09.2021 09:05	Регіональна філія «Південно-Західна залізниця», ДН-1 Київ, ст. Київ-Товарний	Поїзд №6808 Київ – Яготин (ЕР9М №545) на 2 колії в кривій ділянці при швидкості 55 км/год. застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду на людину, з наїздом. Смертельно травмовано сторонню дівчину, вік 30 років, яка переходила колію, на звукові сигнали не реагувала.	Смертельно травмовано сторонню особу
11	19.09.2021 06:10	Регіональна філія «Львівська залізниця», ДН-3 Рівне, перегін Заболоття – Вижва	Поїзд №6310 Хотислав – Ковель (РА 630М №001) на 418 км ПК1 застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду на чоловіка, з наїздом. Смертельно травмовано стороннього чоловіка. Працівниками поліції затримано машиніста через виявлення алкотестером Драгер 0,35 проміле алкоголю	Смертельно травмовано сторонню особу. Поїзд №6310 затримано на 2 год. 20 хв
12	20.09.2021 01:22	Регіональна філія «Придніпровська залізниця», ДН-1 Дніпро, ст. Воскобійня	На пульт-табло ДСП сигналізує хибна зайнятість 1 і 2 ділянок наближення перегону Кам'янське-Пасажирське – Воскобійня, переїзд 140км+968м (з черговим) працює несправно. Після проходу поїзда №9 встановлено швидкість руху на переїзду 40 км/год. Перший поїзд №2801 відправився о 01.32. Причина: сторонніми особами на с.у. №1 розкрито котлован під релейною шафою та вирізано кабелі марки СБПу 5х1 – 2 шт. по 1 метру, марки ТЗБ 7х4 – 1 метр. З 05.00 діє телеграма №1017а від 20.09.2021 для виконання відновлюваних робіт.	Потерпілі відсутні. Затримано поїзди: №2803 на 54 хв., №2309 на 39 хв., №9525 на 37 хв., №2801 на 28 хв., №2005 на 28 хв., №7711 на 18 хв., №115 на 21 хв
13	20.09.2021 01:57	Регіональна філія «Одеська залізниця», ДН-1 Одеса, перегін Жеребкове – Балта	Поїзд №2753 (ВЛ80Т №1469 ТЧ-7 Знам'янка) на 27 км ПК3 при швидкості 60 км/год застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду на чоловіка, який раптово вийшов на колію та не реагував на сигнали підвищеної гучності, що подавалися з локомотива. Через незначну відстань наїзд не попереджено, смертельно травмовано стороннього чоловіка	Смертельно травмовано сторонню особу. Затримка поїзда склала 2 год. 49 хв. По впливу затримано поїзд №119 на 1 год. 51 хв.
14	20.09.2021 03:03	Регіональна філія «Південно-Західна залізниця», ДН-3 Жмеринка, перегін Голендри – Гулівці	Сигнальна установка №5 сигналізує червоним вогнем, сигнальна установка №3 погасла. Причина: сторонніми особами розкрито релейну шафу с.у. №3 та викрадено прилади СЦБ	Потерпілі відсутні. Затримано поїзди: №2245 на 30 хв., №139 на 21 хв., №57 на 18 хв.

15	19.09.2021 18:12	Регіональна філія «Одеська залізниця», ДН-2 ім. Т. Шевченка, перегін Капітанівка – Новомиргород	На регульованому переїзді 976 км (без чергового, IV категорії), при справно працюючій світловій та звуковій сигналізації, легковий автомобіль марки «Opel Kadett» виїхав на переїзд, де був збитий поїздом №4831 (ЧМЕЗ №1069 ТЧ-4 Помічна). Травмовано водія. Вини філії немає. На тепловозі пошкоджено автозчепний пристрій, гальмівну магістраль, поручень та пісочну трубу	Травмовано водія легкового автомобіля. Затримка поїзда склала 1 год. 19 хв.
16	19.09.2021 19:10	Регіональна філія «Одеська залізниця», ДН-3 Знам'янка, перегін Користівка – Пантаївка	Поїзд №731 Запоріжжя – Київ (НРС2 №002, УЗШКМ Люсік) на 336 км ПК8 застосував екстрене гальмування для попередження наїзду на чоловіка. З наїздом, травмовано стороннього чоловіка. Через неможливість під'їзду автотранспорту до місця події, потерпілого забрано в поїзд до ст. Знам'янка	Травмовано сторонню особу. Затримка поїзда склала 26 хв. По впливу затримано поїзди: №9517 на 40 хв., №9521 на 30 хв., №1603 на 25 хв.
17	19.09.2021 15:23	Регіональна філія «Південно-Західна залізниця», ДН-4 Коростень, ст. Гранітний	Поїзд №750 Івано-Франківськ – Київ (ЧС8 №023) зупинився за показанням пристрою АСК ДКБ 273 км ПК9 перегону Омелянівка – Гранітний «Тривога-1» у 3 рух. од., 2 вісь, обидві сторони, $t_{\text{букси}}+16^{\circ}\text{C}$, $t_{\text{ступ.}}+60^{\circ}\text{C}$, вагон №03210077 (ПК ВЧД-1 Київ, побуд. КВБЗ 2020 р.). Оглядом виявлено заклинення колісної пари, вагон відчеплено. Пасажирів (60 чол.) переведено до інших вагонів.	Потерпілі відсутні. Поїзд затримано на 1 год. 57 хв. По впливу затримано поїзд №749 на 24 хв.
18	17.09.2021 04:56	Регіональна філія «Південно-Західна залізниця», ДН-1 Київ ст. Клавдієво	Поїзд №9301ПД (ВЛ80 №687) затримано на 3 год. 14 хв. через неузгодженість дій диспетчерського апарату.	Поїзд № 9301 затримано на 3 год. 14 хв. через неузгодженість дій диспетчерського апарату
19	20.09.2021 10:52	Регіональна філія «Південно-Західна залізниця», ДН-3 Жмеринка, ст. Дунаївці	Поїзд №6381 Хмельницький – Кам'янець-Подільський (РА №005, з допоміжним локомотивом ЧМЕЗ №1914 ТЧ-6 Шепетівка) прибув із затримкою на 28 хв. та через несправність тепловоза ТЧМ надав вимогу на допоміжний. Зі ст. Балин надано допоміжний локомотив 2М62 №0076 ТЧ-5 Гречани. Відправився поїзд о 11.58 із затримкою	Поїзд № 6381 затримано на 1 год. 33 хв.
20	21.09.2021 04:40	Регіональна філія «Львівська залізниця», ДН-3 Рівне, ст. Ожидів	Поїзд №30 Ужгород – Київ (ЧС8 №030 ТЧ-1 Київ-Пас.) через несправність електровоза прибув із затримкою на 41 хв., ТЧМ замовив допоміжний. Електровоз ЧС8 №030 відчеплено. З ст. Красне надано електровоз ВЛ80 №390 ТЧ-3 Козятин	Поїзд відправлено о 05.40 із затримкою на 1 год. 41 хв.

21	21.09.2021 01:50	Регіональна філія «Придніпровська залізниця», ДН-3 Запоріжжя, перегін Фісаки – Обща	Поїзд №8302 (2ТЕ116 №1044 ТЧ-3, ТЧМ-3 Олексюк, 134 осі, КМС-136 Запоріжжя Ліве) зупинився на 226 км ПК 3 через спрацювання гальм. Оглядом виявлено випадіння двигуна редуктора візка крана УК СП №007. Після усунення несправності поїзд відправлено о 03.17	Затримано поїзд № 8302 на 1 год. 27 хв.
22	21.09.2021 04:02	Регіональна філія «Південна залізниця», ДН-4 Полтава, ст. Полтава-Південна.	Поїзд №1908 (ВЛ82м №040 ТЧ-15 Куп'янськ, ТЧМ Черкас ТЧ-3 Основа, 1169 т, 216 осей) під час відправлення з 38 колії Ромоданівського парку спрацювали гальма. Оглядом працівниками ПТО причини не виявлено, поїзд відправлено, о 04.05 повторно спрацювали гальма. О 04.23 поїзд осаджено на 38 колію для додаткового огляду, зауважень не виявлено. О 04.43 повторно спрацювали гальма, поїзд осаджено на 38 колію. О 05.52 після зміни локомотива на ВЛ82м №077 ТЧ-15 Куп'янськ (Основа) поїзд відправлено, о 05.56 спрацювали гальма. О 06.10 поїзд осаджено для контрольної перевірки гальм.	Затримка поїзда складає більше 3 год
23	18.09.2021 03:00	Регіональна філія «Придніпровська залізниця», ДН-2 Кривий Ріг, ст. Коксова під'їзної колії	Під час виконання маневрової роботи на стрілочному переводі №13 сталося сходження з рейок порожньої цистерни №50979814 (Україна) – двома колісними парами. Причина: відхилення рівня розміщення рейкових ниток. 18.09.2021 о 04.10 вагон встановлено на рейки силами колієвласник	Потерпілі відсутні
24	18.09.2021 23:30	Регіональна філія «Придніпровська залізниця», ДН-2 Кривий Ріг, , ст. Східно-Сортувальна під'їзної колії	Під час виконання маневрової роботи на стрілочному переводі №15 сталося сходження 2 порожніх напіввагона: №62253281 (Україна) – двома колісними парами, №67902908 (Україна) – двома колісними парами. Причина: злам рейки. 19.09.2021 о 07.00 вагони встановлено на рейки силами колієвласника	Потерпілі відсутні
25	19.09.2021 19:45	Регіональна філія «Придніпровська залізниця», ДН-2 Кривий Ріг, ст. Східна-Приймально-відправна під'їзної колії	Під час виконання маневрової роботи на стрілочному переводі №1 сталося сходження з рейок одного навантаженого напіввагона: №52766953 (Росія, вантаж – вугілля) – двома колісними парами. Причина: розширення колії. 20.09.2021 об 11.00 вагони встановлено на рейки силами колієвласника	Потерпілі відсутні

26	21.09.2021 17:35	Регіональна філія «Донецька залізниця», ДН-2 Лиман, перегін Лиман – Форпостна.	Машиніст поїзда №6226 Лиман – Святогірськ (ЕР2Т №710809/710701 РПЧ-3 Лиман) на 420 км ПК7 застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду на чоловіка, який стояв біля колії та на сигнали підвищеної гучності електропоїзда не реагував. Наїзд попередити не вдалося, травмовано стороннього чоловіка (віком приблизно 60 років). Повідомлено: швидку допомогу, поліцію. Травмованого госпіталізовано до лікарні з рваними ранами правої руки.	Травмовано сторонню особу. Затримка поїзда №6226 склала 1 год. 14 хв. По впливу затримано поїзд №2 на 56 хв.
27	21.09.2021 22:08	Регіональна філія «Одеська залізниця», ДН-3 Знам'янка, , перегін Вознесенськ – колійний пост 1141 км	Поїзд №1611 (ВЛ80Т №1874 ТЧ-7 Знам'янка, 4955 т, 212 осей) зупинився на 1139 км ПК4 через несправність локомотива із вимогою допоміжного. Зі ст. Вознесенськ надано тепловоз ЧМЕЗ №2543, ТЧМ-4 Балачан. О 22.55 поїзд повернений на ст. Вознесенськ. Зі ст. Колосівка надано локомотив ВЛ80Т №1496 ТЧ-7 Знам'янка	Відправився поїзд о 01.20 із затримкою на 3 год. 10 хв. По впливу затримано поїзди: №9517 на 1 год., №1601 на 1 год., №1603 на 50 хв., №60 на 46 хв., №2233 на 30 хв., №2237 на 30 хв., №2749 на 30 хв., №1615 на 30 хв., №148 на 22 хв., №2751 на 20 хв.
28	21.09.2021 17:48	Регіональна філія «Львівська залізниця», ДН-4 Івано-Франківськ, перегін Рожнятів – Калуш	Машиніст поїзда №4850 (ЧМЕЗ №2895) на 58 км ПК8 застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду на чоловіка, який при наближенні поїзда намагався перейти колію та на сигнали підвищеної гучності локомотива не реагував. Наїзд попередити не вдалося, травмовано стороннього чоловіка (1961 р.н.). Травмованого госпіталізовано в лікарню	Травмовано сторонню особу. Затримка поїзда №4850 складає більше 1 год.
29	22.09.2021 03:28	Регіональна філія «Південно-Західна залізниця», ДН-2 Козятин, перегін Острог – Івачкове.	Поїзд №9521 (ВЛ80т №1472 ТЧ-3 Козятин, ТЧМ-3, 5971 т) зупинився на 203 км ПК10 через несправність локомотива (розбір схеми, спрацювання захисту) з вимогою допоміжного. О 03.52 зі ст. Здолбунів надано допоміжний локомотив ВЛ80 №397. О 05.15 поїзд з допоміжним прибув на ст. Здолбунів із затримкою	Затримка поїзда № 9521 на 1 год. 48 хв. По впливу затримано поїзди: №149 на 1 год. 41 хв., №91 на 54 хв., №45 на 41 хв.

30	22.09.2021 02:25	Регіональна філія «Придніпровська залізниця», ДН-3 Запоріжжя, ст. Великий Токмак	Поїзд №9508 (2ТЕ116 №1582 ТЧ-3 Мелітополь, 4354 т, 188 осей, ст. формування Рядова, ст. призначення Маріуполь-Сортувальний) зупинився для заміни прожекторної лампи в тепловозі, відправився о 02.35 На 49 км ПК8 перегону Низяни – Верхній Токмак-ІІ зупинився о 03.44 через несправність тепловоза (скидання навантаження секції «Б»). Після усунення несправності, відправився о 03.51 На 37 км ПК1 перегону Верхній Токмак-ІІ – Більманка зупинився о 04.35 через несправність ТЕД №3 секції «Б» тепловоза. Машиніст запросив допоміжний локомотив о 04.39. Зі ст. Більманка о 05.30 надано тепловоз 2ТЕ116 №1516 ТЧ-3, прибуттям на перегін о 05.56. Після з'єднання допоміжного локомотива з поїздом о 06.02 та випробування гальм, поїзд №9508 відправився о 06.07, ст. Більманка прослідував о 06.37 (на ст. Великий Токмак +10 хв., на перегоні Низяни – Верхній Токмак-ІІ +25 хв., на перегоні Верхній Токмак-ІІ – Більманка +1 год. 45 хв.).	Потерпілі відсутні. По впливу затримано поїзд №2309 на 2 год. 22 хв.
31	22.09.2021 01:20	Регіональна філія «Придніпровська залізниця», ДН-2 Кривий Ріг, парна колія перегону Висунь – Гейківка	Під час зупинки поїзда №2104 (ВЛ8 №1234 ТЧ-1 Н.Д.-Вузол, ТЧМ-2 Кривий Ріг) перед вхідним світлофором ст. Гейківка, сторонній чоловік у неадекватному стані намагався проникнути в кабінку управління локомотива, машиніст Яровенко запобіг проникненню. При відправленні поїзда перегоріла прожекторна лампа, помічник машиніста, пішов у кабінку №1 за запасною. У секції №1 на нього вчинено напад стороннім чоловіком з нанесенням тілесних ушкоджень в області обличчя. На ст. Гейківка стороннього чоловіка затримали працівники поліції.	Потерпілі відсутні
32	22.09.2021 13:44	Регіональна філія «Одеська залізниця», ДН-1 Одеса, перегін Нікель-Побузький – Болеславчик	На нерегульованому переїзді 25 км ПК3 (4 категорії, без чергового, не обладнаний пристроями переїзної сигналізації, із наявністю дорожнього знаку «СТОП») машиніст поїзда №4808 (резервний тепловоз 2ТЕ10М №2412 ТЧ-4 Помічна) при швидкості руху 55 км/год застосував екстрене гальмування для попередження наїзду на вантажний автомобіль КРАЗ, водій якого виїхав на проїжджу частину переїзду. Наїзд не попереджено, автомобіль збито поїздом. Вини філії немає. У результаті зіткнення смертельно травмовано водія та сталося сходження трьох колісних пар першого візка ведучої секції «А» тепловоза. О 14.15 надано наказ на виїзд відновного поїзда ВП ст. Помічна	Потерпілі відсутні

33	22.09.2021 17:58	Регіональна філія «Південно-Західна залізниця», ДН-2 Козятин, перегін Попільня – Брівки	Поїзд №747 Київ –Тернопіль (ЧС8 №009 ТЧ-1 Київ-Пас., ТЧМ-1 Лисенко) зупинився на 970 км ПК9 за показанням пристрою КТСМ «Тривога 1, Б» у 1 рух. од. (електровоз), 4 вісь, права сторона. Після огляду ТЧМ, відправився о 18.04 з вимогою розміну локомотива на ст. Брівки. О 18.13 поїзд №747 прибув на ст. Брівки та після розміну відправився о 18.40 з електровозом ВЛ80 №423 із загальною затримкою на 43 хв. О 19.13 поїзд №747 прибув на ст. Козятин 1 для заміни електровоза ВЛ80 №423 на ЧС4 №046.	Потерпілі відсутні. Після розміну поїзд №747 відправився о 19.34 із загальною затримкою на 1 год. 10 хв. По впливу затримано поїзди: №9509 на 21 хв., №6209 на 15 хв., №2237 на 28 хв
34	22.09.2021 20:34	Регіональна філія «Придніпровська залізниця», ДН-1 Дніпро, перегін Ароматна – Павлоград-1	Поїзд №91 Костянтинівка – Одеса (ЧС7 №177 ТЧ-3 Мелітополь, ТЧМ-8 Завгородній) зупинився на 989 км ПК4 за показанням пристрою АСДК-Б «Тривога 2» у 3 рух. од., 2 вісь, права сторона, вагон №04028775. Оглядом ТЧМ нічого не виявлено. О 20.40 поїзд відправився. О 20.48 зупинився на ст. Павлоград-1 для огляду працівниками ВЧД, оглядом нагрів не підтвердився. О 21.01 поїзд відправився. Прямуючи далі поїзд №91 зупинився за показанням пристрою АСДК-Б «Тривога 2», той самий вагон на: 135 км ПК9 перегону Воскобійня – Верхньодніпровськ (23.10-23.16), ст. Верхньодніпровськ (23.23-23.49), 78 км ПК10 перегону Ерастівка – П'ятихатки (00.40-00.45), ст. П'ятихатки (00.49-01.06). Оглядами ТЧМ та працівниками ВЧД нічого не виявлено.	Загальна затримка поїзда №91 склала 1 год. 19 хв. Причина встановлюється.
35	23.09.2021 13:00	Регіональна філія «Південно-Західна залізниця», ДН-2 Козятин, ст. Козятин-1	Поїзд №9502 (ВЛ80К №142 ТЧ-3 Козятин, 4946 т, 212 осей) під час прибуття на колію №6 Шепетівського парку на 2 км ПК1 застосував екстрене гальмування для попередження наїзду на стороннього чоловіка, який переходив колію. Наїзд не попереджено, травмований., 1967 р.н. Потерпілого госпіталізовано до лікарні м. Козятин	Травмовано сторонню особу. Поїзд затримано на 23 хв.
36	23.09.2021 10:20	Регіональна філія «Одеська залізниця», ДН-2 ім. Тараса Шевченка, ст. Христинівка	Під час виконання маневрової роботи тепловозом вперед ЧМЕЗТ №6565 ТЧ-6 Христинівка по витягуванню групи із 12 вагонів з колії №11 Сортувального парку на гірку за 5 мерів до хвоста хрестовини стрілочного перевалу №68 сталося сходження 5 за напрямком руху порожнього вагона-зерновоза №95525150 (Україна, власник філія «ЦТЛ», ДР – 10.06.2021 ВЧДР Коломия) – обома колісними парами першого візка.	Об 11.30 надано наказ на виїзд відновного поїзда ВП-5 ст. ім. Тараса Шевченка. Затримок поїздів немає

37	23.09.2021 15:41	Регіональна філія «Південно-Західна залізниця», ДН-1 Київ, перегін Бобрик – Бровари	Поїзд №785 Шостка – Київ (ЧС4 №095 ТЧ-1 Київ-Пас.) на 806 км ПК1 непарної колії застосував екстрене гальмування через накладання стороннього предмету (невелике дерево) на колію, з наїздом. Оглядом локомотивною бригадою пошкоджень не виявлено.	Поїзд затримано на 08 хв.
38	23.09.2021 22:10	Регіональна філія «Південна залізниця», ДН-2 Харків, ст. Новожанове	Поїзд №8508 (ЧМЕЗ №2165 ТЧ-8 Смородине) на 246 км ПК1 головної колії №II при швидкості 40 км/год застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду на чоловіка. З наїздом, травмовано стороннього чоловіка...	Потерпілого госпіталізовано до лікарні